

Código:	GAR- FT - 03
Versión:	03
Fecha de revisión:	01/10/2014

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-7819 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA RADICADO IDIGER 2015ER748

1. DATOS GENERALES

ATENDIÓ: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE				SOLICITANTE
COE	26	MOVIL	5	NURY YOPASA NIVIA
FECHA	27 de Enero de 2015	HORA	15:30	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN	Carrera 100 A No. 140 B - 49	ÁREA DIRE	CTA			3	350 m ²	
BARRIO	Java II Sector	POBLACIÓN ATENDIDA	N				10	
UPZ	28 – El Rincon	FAMILIAS	3	ADI	ULTOS	8	NIÑOS	2
LOCALIDAD	11 – Suba	PREDIOS EVALUADO	s				1	
CHIP	AAA0131LYXR	OFICIO REM	/IISOR	Ю		CF	R-19465	

		Table 1		4 mars 2.	OTL
-	100000			/	
		 1 1 1	- 1	/ b= 13	

REMOCIÓN EN MASA	INUNDACIÓN	ESTRUCTURAL X

ACLARACION

El Instituto Distrital De Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones establecidas, realizó verificación con base en inspección visual, aplicando la metodología establecida para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las viviendas que permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de identificar edificaciones y/o viviendas seguras, restringidas total o parcialmente si es el caso.

DI-7819



Página 1 de 8



Código:	GAR- FT - 03
Versión:	03
Fecha de revisión:	01/10/2014

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Java II Sector fue legalizado mediante Resolución 403 del 22 de Septiembre del año 1987 por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para lo cual el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER no ha emitido concepto técnico de riesgo para este sector.

Así mismo y según el Plano Normativo de Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa y por inundación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localizan el predio evaluado, NO se encuentra en zona de amenaza por inundación y NO se encuentra en una zona de amenaza por remoción en masa.




Figura 1. Localización del predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49 Barrio Javva II Sector de la Localidad de Suba

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

En atención a radicado 2015ER748, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, realizó visita técnica el día veintiséis (26) de Enero de 2015 al predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49, Barrio Java II Sector de la Localidad de Suba; encontrando que el sector corresponde a una zona plana, con vías de acceso en buen estado, consolidado urbanísticamente y cuenta con la

DI-7819



Página 2 de 8



Código:	GAR- FT - 03
Versión:	03
Fecha de revisión:	01/10/2014

disponibilidad de todos los servicios públicos domiciliarios. Se pudo establecer que en el sector se emplazan viviendas de uno (01), dos (02) y tres (03) niveles, construidas generalmente en mampostería simple, con cubiertas en tejas de zinc y asbesto cemento y se evidencian deficiencias constructivas relacionadas con la falta de elementos de confinamiento y amarre.

En el predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49, Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba, se identificó una vivienda de tres (03) niveles, construida en mampostería parcialmente confinada, cuenta con losas de entrepiso en concreto reforzado, y con una cubiertas conformada por laminas de asbesto cemento, soportadas por un entramado en madera, el cual descansa sobre los muros perimetrales. La vivienda presenta lesiones de tipo mecánico (fisuras) y lesiones de tipo físico (humedades) en muros perimetrales y divisorios en el sector del primer piso, las cuales tienen una tendencia diagonal, una abertura aproximada de 1.0 milímetros y una longitud que varía entre 1.0 y 1.5 metros. Se pudo identificar en el sector del segundo piso, en una de las habitaciones ubicadas sobre el costado oriental de la vivienda, una fisura en muro perimetral la cual presenta una tendencia diagonal, esta, tiene una abertura aproximada de 5 milimetros y tiene una longitud de 1.0 metros aproximadamente. Es importante mencionar que en la visita realizada al predio, no se identificaron fisuras, grietas, humedades u otro tipo de daños en elementos estructurales como columnas y losa de entrepiso, que comprometan la estabilidad y/o funcionalidad en el mediano plazo de la vivienda bajo cargas normales (habituales) de servicio.

Dentro de las posibles causas por las cuales se están presentando las fisuras en los muros divisorios y perimetrales del primer y segundo piso del predio, pueden relacionarse posiblemente con los asentamientos diferenciales generados por la construcción de un conjunto de apartamentos recientemente construidos. De igual manera, se pueden mencionar las deficiencias en el diseño de la vivienda, relacionadas principalmente con la ausencia de elementos de confinamiento (columnas y vigas), así como probables deficiencias a nivel de cimentación, situación que con base a la inspección visual realizada no se puede precisar.

DI-7819



Página 3 de 8



Código:	GAR- FT - 03
Versión:	03
Fecha de revisión:	01/10/2014

5. REGISTRO FOTOGRAFICO




Foto No. 1. Vista frontal del predio de la Carrera 100 A No. 140 B - 49 Barrio Java II Sector Localidad de Suba




Foto No. 2. Vista interior del predio de la Carrera 100 A No. 140 B - 49 Barrio Java II Sector Localidad de Suba




Foto No. 3. Vista interior del predio de la Carrera 100 A No. 140 B - 49 Barrio Java II Sector Localidad de Suba



Foto No. 4 Vista interior del predio de la Carrera 100 A No. 140 B - 49 Barrio Java II Sector Localidad de Suba

DI-7819



Página 4 de 8



Código:	GAR- FT - 03
Versión:	03
Fecha de revisión:	01/10/2014

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI	NO X	¿CUAL?			
----	------	--------	--	--	--

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

En caso de no implementarse en el corto tiempo por parte de los propietarios y/o responsables del predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49 Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba, obras de mantenimiento y reparación de las fisuras y humedades de los muros divisorios y perimetrales en el sector del primer y segundo piso; podría presentar un aumento progresivo de las afectaciones (grietas y fisuras), comprometiendo eventualmente la estabilidad estructural general y/o parcial de la vivienda.

7. ACCIONES ADELANTADAS

 Inspección visual y evaluación cualitativa de las condiciones de estabilidad del predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49 Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba.

8. CONCLUSIONES

 La estabilidad y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49 Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba, no se encuentran comprometidas en el mediano plazo por las fisuras y humedades evidenciadas en muros perimetrales y divisorios, ni por sus deficiencias constructivas. Sin embargo es probable que la construcción pueda presentar algunas afectaciones ante la acción de cargas dinámicas (sismo u otros), teniendo en cuenta las deficiencias constructivas observadas y las afectaciones en muros divisorios y perimetrales.

9. ADVERTENCIAS

 Dado que la situación planteada se presenta en Predios privados, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, está impedido para intervenir; además no cuenta con proyectos ni recursos para reparación, mantenimiento, reforzamiento y/o mejoramiento de la calidad de las edificaciones, por lo tanto, las mismas deben ser adelantadas por los responsables de los daños o

DI-7819



Página 5 de 8



Strategic and Harris and Strategic and Strat	
Código:	GAR- FT - 03
Versión:	03
Fecha de revisión:	01/10/2014

por los propietarios del predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49 Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba.

- Para cualquier intervención que se vaya a desarrollar sobre las construcciones evaluadas, se debe consultar la reglamentación urbanística definida para éste sector, por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, u otra entidad competente, con el objeto de establecer aspectos que no son competencia del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde se ubica el predio en referencia.
- Me permito recordar que es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desempeño de la edificación.
- Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio ubicado en la Carrera 100 A No. 140 B 49 Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba, corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes que atendieron la visita. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.
- La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

10. RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables de la construcción del conjunto de apartamentos "SUA" a la altura de la Carrera 100 A No. 140 B – 49 Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba, verificar las actas de vecindad a fin de constatar las condiciones de la vivienda afectada, antes de iniciadas las obras y compararlas con las condiciones actuales, para poder establecer si se han presentado afectaciones durante la ejecución del proyecto; en caso afirmativo implementar las acciones necesarias, que garanticen llevar dicha edificación mínimo a las condiciones de

DI-7819



Página 6 de 8



Código:	GAR- FT - 03
Versión:	03
Fecha de revisión:	01/10/2014

estabilidad y funcionalidad que tenían antes de iniciadas las labores en obra, acciones que deberán implementarse con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

 Adicionalmente, se informa y aclara a los responsable y/o responsables de la construcción del conjunto de apartamentos "SUA", que de acuerdo a lo estipulado en los Artículo 32 del Decreto 172 de 2014, es responsabilidad de quien ejecuta obras, el realizar el respectivo análisis de riesgos y tomar las medidas de prevención y mitigación, el realizar el respectivo análisis de riesgos y tomar las medidas de prevención y mitigación, los cuales son citados a continuación:

Artículo 32°.- Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 todas las entidades públicas o privadas, encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que desarrollen actividades en el Territorio Distrital, que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine el IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático), deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de riegos naturales y sociales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

- A los responsables y/o propietarios de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49 Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba, hacer un <u>seguimiento permanente</u> de las condiciones de estabilidad de la edificación y del terreno en general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen de manera significativa la estabilidad de la misma.
- A la Alcaldía Local de Suba, adelantar en el menor tiempo posible, las acciones administrativas necesarias dentro de su competencia, para establecer el responsable y/o responsables de las afectaciones generadas en el predio de la Carrera 100 A No. 140 B – 49 Barrio Java II Sector, en la Localidad de Suba.

DI-7819



Página 7 de 8



Código:	GAR- FT - 03
Versión:	03
Fecha de revisión:	01/10/2014

 A la Alcaldía Local de Suba, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico, con el objeto de proteger la integridad física de los habitantes del predio visitado.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboró // //
VIII Manil
Firma: / wy y www
Nombre: NELSON DAVIDAMILLAN DELVALLE
Profesión: INGENIERO CIVIL - ESP. EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
MP: 2220218/1552 COR
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
1 tous
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Caban coolon do manoio do mosgoo y Elector do Cambio Chillatico

DI-7819

