

Código:	GAR-FT-03		
Versión:	03		
Código documental:	01/10/2014		

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 8145 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA RADICADO IDIGER No. 2015ER3713

1. DATOS GENERALES

ATENDIÓ: FREDY ENRIQUE QUIROGA QUIRA			SOLICITANTE: Comunidad	
COE	20	MÓVIL	9	SOLICITANTE. Comunidad
FECHA	20 de Marzo de 2015	HORA	1:00 PM	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN	Carrera 12B Este No 21-25 Sur	ÁREA DIRECTA		72m²			
SECTOR CATASTRAL	Las Mercedes	POBLACIÓN ATENDIDA		4			
UPZ	32 San Blas	FAMILIAS	1	ADULTOS	2	NIÑOS	2
LOCALIDAD	San Cristóbal	PREDIOS EVALUADOS		3			
CHIP	AAA0000	OFICIO REMISORIO CF		CR-	CR-20423		

ACLARACIÓN

El Instituto Distrital De Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspección visual, identificación y valoración cualitativa de las afectaciones del hábitat a nivel urbano y rural, con el objeto de establecer el compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

2. TIPO DE EVENTO


REMOCIÓN EN MASA INUNDACIÓN ESTRUCTURAL	X
3. ANTECEDENTES:	
El Sector de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur, se localizan en el Sector Catastra de la localidad de San Cristóbal, y de acuerdo con el plano permativo del Plan de	

de la localidad de San Cristóbal y de acuerdo con el plano normativo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector presenta una condición de Amenaza Media por procesos de remoción en masa y no presenta por inundación.

DI-8145

Página 1 de 5





Código:	GAR-FT-03
Versión:	03
Código documental:	01/10/2014




Figura 1. Localización y nivel de Amenaza Media para el sector donde se localiza el predio de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur, Sector Catastral Las Mercedes de la Localidad de San Cristóbal (Imagen e información tomada del GEOPORTAL).

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Se realizó visita técnica al sector donde se localiza el predio de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur, en el Sector Catastral Las Mercedes de la Localidad de San Cristobal, encontrando viviendas de uno (1) a tres (3) niveles construidas en mampostería simple y mampostería parcialmente confinadas, en algunos de los casos con cubiertas en concreto reforzado y en otros con cubiertas livianas en tejas de asbesto cemento y/o zinc; viviendas que en términos generales presentan deficiencias constructivas relacionadas con la ausencia de elementos de confinamiento y amarre; pero en las que no se identificó ningún tipo de daño que indique compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad en la actualidad por sus deficiencias, ni por procesos de remoción en masa activos de carácter local y/o general ya que no hay evidencia de los mismos en el sector, ni bajo cargas normales de servicio.

Dadas las condiciones topográficas, las viviendas han sido acomodadas al terreno en forma escalonada mediante la realización de taludes de corte y/o relleno los cuales en su mayoría no cuentan con medidas de protección y/o estabilización ni sistemas para dar manejo de las aguas escorrentía superficial y subsuperficial, por lo que posiblemente los procesos de filtración de estas aguas al interior de las viviendas pudieren verse favorecidos.

En el predio de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur, se emplaza una vivienda de dos (2) niveles, construida en mampostería simple, con cubierta liviana en tejas de asbesto cemento soportadas por un entramado en madera, que a su vez se apoyan sobre los muros perimetrales y muros de DI-8145






Código:	GAR-FT-03
Versión:	03
Código documental:	01/10/2014

cerramientos en bloques de arcilla (Ver fotografía 1 y 2); la vivienda se presentan deficiencias constructivas relacionadas con la ausencia de elementos de confinamiento y amarre del tipo vigas y columnas. Es posible que en la zona de transición del muro y el talud de corte que se localiza al costado norte de la vivienda no cuente con obras para el manejo de las aguas de escorrentía, generando humedades y filtraciones. Adicionalmente no se observaron grietas, deformaciones u otro tipo de patología que indiquen compromiso en su estabilidad y habitabilidad en la actualidad bajo cargas normales de servicio, ni por las deficiencias constructivas evidenciadas, es pertinente mencionar, que se hace verificación desde el exterior de la vivienda ya que después de múltiples intentos no fue posible el ingreso.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1 y 2. Vista de la fachada del predio de la Carrera 12 B Este No 21-25 Sur. Donde se realiza verificación desde el exterior.

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI	NO	X	¿CUAL?
----	----	---	--------

- 6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)
- Deterioro de los elementos que conforman la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur, Sector Catastral Las Mercedes de la Localidad de San Cristobal.

DI-8145

Página 3 de 5





Código:	GAR-FT-03
Versión:	03
Código documental:	01/10/2014

7. ACCIONES ADELANTADAS

 Inspección visual y evaluación cualitativa de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur, Sector Catastral Las Mercedes de la Localidad de San Cristobal.

8. CONCLUSIONES

• La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur, Sector Catastral Las Mercedes de la Localidad de San Cristobal, no se encuentra comprometida en la actualidad ni por las deficiencias constructivas que se evidencian en la vivienda, ni por procesos de remoción en masa ya que no hay evidencia de los mismos en el sector. Sin embargo, es posible que bajo cargas dinámicas (tipo sismo u otras), pudiere presentar compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad, situación que con base en la inspección visual, no es posible precisar.

9. ADVERTENCIAS

- Para adelantar cualquier intervención en el predio evaluado se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaría Distrital de Planeación SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, se resalta que dadas las deficiencias constructivas evidenciadas en la vivienda, la misma pudiere presentar compromiso ante cargas dinámicas (tipo sismo u otras); por lo que cualquier tipo de intervención a realizar en estas (estudios, reforzamiento, etc...), deberán adelantarse con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
- Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles, propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C (Acuerdo 25/90).
- Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones NO hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La información sobre el predio corresponde a la suministrada en campo por los habitantes del sector.
- La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

DI-8145

Página 4 de 5





Código:	: GAR-FT-03			
Versión:	03			
Código documental:	01/10/2014			

10. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a los habitantes y/o responsables del predio de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur Sector Catastral Las Mercedes de la Localidad de San Cristobal, implementar acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de la vivienda, con el propósito de optimizar las condiciones adecuadas para su uso.
- A los habitantes y/o responsables del predio de la Carrera 12B Este No 21-25 Sur Sector Catastral Las Mercedes de la Localidad de San Cristobal, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en general e informar al IDIGER si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboró	
4 24	Firma: Nombre: FREDY ENRIQUE QUIROGA Profesión: ING. CIVIL-ESP GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS MP: 25202 – 183443 CND
	Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Reviso	
	: Albania de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa
	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
	Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

DI-8145

Página 5 de 5

