

Código:	GAR- FT - 03
Versión:	04
Fecha de Revisión:	20/04/2018

# DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-11615 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA RADICADO IDIGER 2018ER5287 SDQS No. 715702018

#### 1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Enrique Linero Soto				SOLICITANTE: Nicolás Núñez – Comunidad		
CAT	08	MOVIL:	Contratada			
FECHA:	27 de Marzo de 2018	HORA:	8:39 a.m.	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector		

DIRECCIÓN:	Calle 2A Bis A No. 2-44 Calle 2B No. 1A-51	COORDENADAS AREA INSPECCIONADA		X1:100211.22 Y1:99067.47 X2:100218,37 Y2:99063.37 X3:100195.74 Y3:99039.55 X4:100202.89 Y4:99036.38			
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Lourdes III	ÁREA DIRECTA AFECTADA:		600 M2			
UPZ:	96 - Lourdes	POBLACIÓN ATENDIDA:		7	The second second second		
LOCALIDAD:	3 – Santa Fe	FAMILIAS	2	ADULTOS	4	MENORES	3
CHIP:	AAA0033WSAF AAA0033WUOE	PREDIOS EVALUADOS		2			
AREA INSPECCIONADA	800 M2	DOCUMENTO REMISORIO			CR-30005		

#### 2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

#### 3. ACLARACIONES

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones.

Página 1 de 7

DI-11615













Cisaño de políticas para el proceso de Cocolinación est Esistema Distrita de Gestion est Regis y el Cisamo Circalico, gestión del conocimiento y análisis de las recipio políticos políticos del carrieros personas de carrieros y análisis de las recipio de diseastes y efectos del suceso y gestion de la construcción de objecto políticos de políticos de políticos de políticos de políticos de políticos de acciones despois de implementación de acciones direigidos a la implación de rerigios de desastres y de emergencias. promoción, educación y comunicación para la apropiscion de procesos de reducción de respois y adaptación al cambio cilmatec, disection sociordinación y desarrollo de actividades operativas e antinucionales y cello Distrita de Gestión del Retigo y Cambio Clemboro (SDGR-CC), relicionadas con la planificación, represación y logisticos para la estretición de los sistemas de alerta planificación, represación y logisticos para la estretición de los sistemas de alerta del paraciones.





Código:	<b>GAR- FT - 03</b>
Versión:	04
Fecha de Revisión:	20/04/2018

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

#### 4. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervención en el sector evaluado se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, se resalta que cualquier tipo de intervención a realizar deberá adelantarse con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20/95).

#### ESCENARIO DE RIESGO : Construcciones

#### 6. ANTECEDENTES:

El Barrio Lourdes III, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 1126 del 17 de Diciembre de 1996, emitido por la Secretaria Distrital de Planeación –SDP-, para lo cual el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, no emitió concepto alguno; dentro de la resolución de legalización se encuentran incluidas las diferentes restricciones, incluidas las de riesgo, a tener en cuenta en cualquier intervención a desarrollar en el sector.

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remoción en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT (Decreto 190 de 2004), el sector donde se localizan los predios evaluados, presenta categorización de Amenaza Media por movimientos en masa.


Así mismo, en atención a solicitud por radicado, se adelantó por parte de personal del IDIGER, visita a los predios evaluados, producto de lo cual se emitió el documento que se relaciona a continuación

Tabla No. 1. Documentos emitidos para el sector evaluado en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe

Tabla No. 1. Documentos entituos	da a el sector evaluado en el barrio condes in de la cocalidad de Carita I
	DOCUMENTOS EMITIDOS
	DI-9132

En el predio de la Calle 2B No. 1A-51, se evidencia en los muros perimetrales y divisorios de los costados sur y suroriental, afectaciones tipo fisuras y grietas de tendencia escalonada, horizontal y diagonal y vertical de longitud entre 0.50 y 1.80 metros y aberturas de 4 centímetros. Al predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44, no fue posible acceder pero el mismo presenta riesgo por la posibilidad de colapso del muro de cerramiento de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 2B No. 1A-51. De acuerdo a lo anterior el IDIGER, recomendó la evacuación temporal y preventiva de las viviendas emplazadas en el predio de la Calle 2B No. 1A-51 y la Calle 2A Bis No. 2-46, y que se implementen en los predios acciones de mantenimiento, reforzamiento y/o mejoramiento de la calidad de la vivienda allí existente.

Página 2 de 7 DI-11615

















Código:	GAR- FT - 03
Versión:	04
Fecha de Revisión:	20/04/2018

# 7. LOCALIZACIÓN




Figura 1. Localización de los predios evaluados en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe (Imagen tomada del SINUPOT).

# 8. DESCRIPCIÓN

Personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, realizó visita al sector donde se localizan los predios evaluados. En una zona con pendiente de aproximadamente 30 grados, consolidada, en la que se identifican construcciones entre uno y tres niveles en mampostería simple, mampostería confinada y pórticos de concreto.

En el predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44, se emplaza una vivienda de un nivel construida en materia de recuperación (la cual dadas las condiciones topográficas del sector se ha emplazado en el mismo de4 manera escalonada), con cubierta liviana en teja de asbesto cemento soportada por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de la misma. Identificando al momento de la visita técnica filtración de aguas servidas, posiblemente provenientes del predio de la Calle 2B No. 1A-51, situación que al momento de la inspección no fue posible corroborar.

En el predio de la Calle 2B No. 1A-51, se emplaza una edificación de tres niveles construida en mampostería parcialmente confinada, con cubierta liviana en teja de asbesto cemento, soportada por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de la misma, vivienda a la que no fue posible ingresar, ya que después de múltiples intentos nadie atendió el llamado, identificando desde el exterior, agrietamiento en el muro de cerramiento del costado sur y pérdida de verticalidad del mismo.

Página 3 de 7 DI-11615















Código:	GAR- FT - 03
Versión:	04
Fecha de Revisión:	20/04/2018

Se resalta, que a la fecha no han sido acatadas las recomendaciones impartidas por el IDIGER con anterioridad y que aún persiste la condición de riesgo identificada con anterioridad.

# 9. POSIBLES CAUSAS:

- Deficiencia en el mantenimiento de las viviendas.
- Deficiencia constructiva
- Filtraciones de agua
- Daños instalaciones internas red sanitaria y/o potable

### 10. REGISTRO FOTOGRAFICO:





Fotos 1 y 2. Vista de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44.





Fotos 3 y 4. Vista al interior de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44.

Página 4 de 7

















Código:	GAR- FT - 03
Versión:	04
Fecha de Revisión:	20/04/2018





Fotos 5 y 6. Vista de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 2B No. 1A-51 y los daños observados desde el exterior de la misma.

#### **11. DAÑOS:**

Tabla No. 2. Daños observados sobre los predios evaluados en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE (DATO TOMADO EN CAMPO)	TIPO DE ESTRUCTURA	uso	N° DE PISOS	DAÑO
1	Calle 2A Bis A No. 2-44	Nicolás Núñez	vivienda	residencial	1	Filtraciones de agua
2	Calle 2B No. 1A-51	Sin Información	vivienda	residencial	3	Grietas en muros de cerramiento.

# AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI	NO	X	¿CUAL?	
----	----	---	--------	--

# 12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

 Posibilidad de colapso parcial y/o total del muro de cerramiento del costado sur del predio de la Calle 2B No. 1A-51, en el Barrio Lourdes de la Localidad de Santa Fe, por los daños identificados en el mismo, situación que pudiere comprometer la estabilidad y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44.

Página 5 de 7















Código:	GAR- FT - 03
Versión:	04
Fecha de Revisión:	20/04/2018

#### 13. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual a los predios evaluados a los predios evaluados, en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe.
- Se mantiene vigente la recomendación de evacuación temporal y preventiva de las viviendas mediante las actas 7819 y 7820, emitidas en el mes de marzo de 2016 (consignadas en el DI-9132), teniendo en cuenta que a la fecha aún persiste la condición de riesgo identificada con anterioridad.

#### 14. CONCLUSIONES

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44, en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe, se encuentra comprometida en la actualidad, por la posibilidad de colapso parcial y/o total del muro de cerramiento del costado sur del predio emplazado en el predio de la Calle 2B No. 1A-51.
- La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 2B No. 1A-51, en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe, se encuentra comprometida en la actualidad, ante carga normales de servicio, por la posibilidad de colapso parcial y/o total del muro de cerramiento del costado sur de la misma.

#### 15. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables del predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44 y el predio de la Calle 2B No. 1A-51, en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe, acoger la evacuación temporal y preventiva de las viviendas allí emplazadas, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad estructural y habitabilidad de las mismas.
- Al responsable y/o responsables del predio de la Calle 2B No. 1A-51, en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe, adelantar la revisión de las redes internas de aguas servidas de la vivienda, esto con el fin de descartar que las mismas presenten algún tipo de daño, que pudiere dar origen a las filtraciones de agua que se identificaron en la vivienda emplazada en el predio de la Calle 2A Bis A No. 2-
- A la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, desde su competencia, realizar la revisión de las redes que se encuentran a su cargo en el sector aledaño a los predios de la Calle 2B No. 1A-51 y la Calle 2A Bis A No. 2-44, en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe, esto con el fin de que se presenten daños que pudieren dar origen a las filtraciones de aguas identificadas en el predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44.
- Al responsable y/o responsables del predio de la Calle 2A Bis A No. 2-44 y el predio de la Calle 2B No. 1A-51, en el Barrio Lourdes III de la Localidad de Santa Fe, implementar adecuadas medidas de mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento de las viviendas allí emplazadas. Acciones que se deben adelantar con el apoyo de personal idóneo, tramitando los respectivos permisos y teniendo en cuenta la normatividad vigente. Esto con el fin de garantizar durante su vida útil, las condiciones adecuadas para su uso.

Página 6 de 7















Código:	GAR- FT - 03
Versión:	04
Fecha de Revisión:	20/04/2018

A la Alcaldía Local de Santa Fe, adelantar las acciones administrativas tendientes a realizar el seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico con el objeto de proteger la integridad física de los habitantes y vecinos del sector evaluado.

# 1. APROBACIONES

11.1 Elaboró		
	Firma: Enruque Linero Soto Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras Contratista	
N. R. L. P. L. C.	Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica	
11.2 Reviso		
	Firma:  Jairo William Torres Becerra.  Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica  Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático	

Página 7 de 7

