Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 563 DE EMERGENCIA
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:
UPES: EQT - 7, CLE-4.
OTRAS ENTIDADES: Alcaldía de San Cristóbal.

Reporta La Emergencia:
Alcaldía de San Cristóbal.
Base UPES

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Diciembre 11 de 1998.
Hora:	11:00 a.m.
Dirección:	Entrada a Corinto por detrás de las ladrilleras.
Barrio:	**Corinto, vereda San Blas.**
Localidad:	San Cristóbal.

Descripción del Evento:

El área de interés se localiza en la vereda San Blas desde la Carretera a Oriente por la vía de acceso a la ladrillera Montebello.

Al momento de la visita se encontró un gran depósito de lodo proveniente de la parte alta de la ladera, debido a que el tubo del acueducto, localizado en la zona alta, se rompió días atrás, aportando este gran caudal de agua al suelo residual limoarcilloso suelto y meteorizado, saturándolo rápidamente, lo cual desencadenó un flujo de lodos que se movió rápidamente, cubriendo la vía de acceso al barrio Corinto y amenazando a varias viviendas que se encontraban sobre la margen derecha del movimiento, así como los hornos de una ladrillera.

Sólo fue afectada una caseta metálica que servía de tienda al sector.

Personas Afectadas: Ninguna.

Infraestructura Afectada: Caseta metálica, propiedad de la señora María Visitación Ochoa de Sandoval.

Acciones Adelantadas:
UPES/ Realiza la visita. Inspecciona el sector afectado.

RECOMENDACIONES:

INMEDIATAS:

- Cerrar el paso de agua por la tubería de la EAAB (esta acción ya fue llevada a cabo por la Empresa de Acueducto).

- Evacuar temporalmente a la familia del señor Efraín Martínez, ya que el último cuerpo del depósito formado por el flujo de lodos llegó demasiado cerca de su vivienda y existe el riesgo de que con las nuevas lluvias pueda reactivarse el movimiento del flujo de lodos, afectando muy probablemente a esta vivienda.

A CORTO PLAZO:

- Revisar y reparar el tubo del acueducto y recimentar los apoyos que fueron cediendo ante el movimiento del terreno, actividad que le corresponde a la EAAB.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON M.
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC.
MATRICULA: 0522346135 ANT

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS **Vo.Bo.**