ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaria
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI – 2862
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
EVENTO No 57289

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Mauricio Hernando Jarro Fajardo				REPORTO
COE:	31	MOVIL:		Laureano Peña
FECHA:	10 de Junio de 2006	HORA:	2:20 PM	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN:	Transversal 75 #75B-78 Sur	ÁREA DIRECTA:		150 m²			
BARRIO:	Santa Viviana	POBLACIÓN ATENDIDA:		5			
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	1	ADULTOS	3	NIÑOS	2
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolivar	PREDIOS EVALUADOS	1				

El presente diagnóstico corresponde a la visita técnica realizada por personal de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE, el día 10 de junio de 2006, a la Transversal 75 #75B-78 Sur localizado en el Barrio Santa Viviana, de la Localidad Ciudad Bolívar.

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA ☒ INUNDACIÓN ☐ ESTRUCTURAL ☐

3. ANTECEDENTES

FECHA	REFERENCIA	COMENTARIO Y CONCLUSION
2003-08-27	CT-3903	Los predios localizados en la Manzana 50, se incluyeron en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable con prioridad 2 de intervención para la Fase 2.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
www.sire.gov.co fopae@fopae.gov.co

4. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS

En la visita técnica se encontró una casa prefabricada y en material de recuperación ubicada en la Transversal 75 # 75B-78 Sur (Manzana 50 Lote 9), cimentada en la parte media de la ladera, donde se encontró un talud de corte en la parte alta de la vivienda el cual fallo, depositando el material deslizado, contra las paredes de esta, generando además flujo de agua de la masa de suelo hacia al interior de la vivienda (ver fotografías 1 y 3).

La vivienda de la parte superior, ubicada en la Transversal 75 #75B-86 Sur, de propiedad del Sr. Pedro Nel Carrillo Zarate se encuentra desalojada y presenta agrietamientos, hundimientos del suelo de fundación (ver fotografía 2) y daños estructurales en la misma. La cual amenaza con afectar definitivamente la vivienda de la parte inferior. Por lo anterior y debido al avance del proceso del deslizamiento del Espino se ve comprometida la habitabilidad de la vivienda donde habita el Sr. Laureano Peña y su familia, en el corto plazo.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Material depositado contra las paredes de la vivienda

Fotografía 2. Agrietamiento y escarpes presentes en el talud de corte de la parte superior de la vivienda.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
www.sire.gov.co fopae@fopae.gov.co

Fotografía 3. Fallas estructurales en la vivienda depositación de material del talud y flujo de agua dentro de la vivienda

6. AFECTACIÓN

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Laureano Peña	Transversal 75 #75B-78 Sur (Manzana 50 Lote 9)	7168083	5	2	3	Falla estructural de las paredes aledañas al talud y flujo de agua de la masa de suelo hacia al interior.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL? _____

7. REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X		X			No

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
www.sire.gov.co fopae@fopae.gov.co

8. ACCIONES ADELANTADAS

- Visita y evaluación técnica al predio.
- Elaboración de acta de evacuación definitiva No. 001826, para el predio donde habita el Sr. Laureano peña y su familia.

9. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Colapso total de la vivienda donde habita el Sr. Laureano peña y su familia, debido a la carga generada por la masa deslizada.

10. RECOMENDACIONES

- Evacuar definitivamente y cambiar de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención en el programa de Reasentamiento a la familia del Sr. Laureano Peña, ubicada en la Transversal 75 #75B-78 Sur (Manzana 50 Lote 9).

11. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basados en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	MAURICIO HERNANDO JARRO FAJARDO	Elaboró
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL- GEOTECNISTA	
MATRÍCULA	25202-86106 CND	
NOMBRE	JAVIER ARTURO GARCÍA GÓMEZ	Revisó
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL - GEOTECNISTA	
MATRÍCULA	25202-77810 CND	
NOMBRE	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ	Revisó
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	
MATRÍCULA	25202-73973 CND	

Vo. Bo. **GUILLERMO ESCOBAR**
Subdirector de Emergencias

Vo. Bo. **DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS**
Directora

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
www.sire.gov.co fopae@fopae.gov.co