



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS OPES

CONCEPTO TECNICO No. 15

FECHA SOLICITUD: 19 de Octubre de 1994

FECHA DE EMISION: 11 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento de Planeación Distrital.

BARRIO: Villa Sagrario

LOCALIDAD: Engativa

UBICACION: Calle 70 con Cra. 105 A. Vía a Engativa por cercanías al Aeropuerto El Dorado pasando el barrio El Muelle en el costado derecho.

REF. OPES: 1244

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona presenta redes de alcantarillado, el problema radica en que las calles no estan pavimentadas produciéndose arrastre de material, el cual tapona los sumideros.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cuenta con todos los servicios.
Construcción de la Red Vial.

Original Firmado por:
BERNARDO BRAU ARIAS
Fondo de Prevención



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTÁ (OPES)

FIRMA: Salduero

Matrícula N. 252024844S CND

NOMBRE: AGUSTÍN ALBERTO CALDERÓN VARGAS . FECHA DE VISITA: _____
 PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
 LOCALIDAD: ENGATIVA
 BARRIO: VILLA SAGRARIO
 LOCALIDAD: _____
 BARRIO: _____

LOCALIZACIÓN: VIA ENGATIVA - CERCA AL AEROPUERTO EL DORADO
PASADO EL BARRIO EL MUELLE EN EL COSTADO DERECHO
 REFERENCIA OPES: L

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
VER FOTOS 94-11-2 (SON 3).	BAJO: INUNDACION AMBIENTAL.	. LAS REDES DE ALCASTRILLADO ESTAN CONSTRUIDAS; EL PROBLEMA RADICA EN QUE LAS CALLES NO ESTAN PAVIMENTADAS, ENTONCES TODO EL AGUASQUE DE MATERIAL HACE QUE LOS SOMIEROS SE TAPEN Y NO FUNCIONEN BIEN APOZANDOSE EL AGUA OCASIO- NANDO LE PROBLEMAS DE TIPO AMBIENTAL A SUS HABITANTES. Y EVENTUALMENTE (NO TAN SEVERO) PROBLEMAS DE INUNDACIONES.	. RED VITAL

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTÁ (OPES)

FIRMA: [Firma]
Matrícula N. 0797

NOMBRE: ALVARO TORO FECHA DE VISITA: Nov-2-94
 PROFESIÓN: Geólogo LOCALIDAD: CAICAYA
 FECHA: Nov-8-94 BARRIO: VINA SACANDU

LOCALIZACIÓN: CHE TO CUA JOYA VIA A CAICAYA POR
BOGOTÁ AL AEROPuerto EL DORADO PASADO LA BOGOTÁ
EL PUENTE EN EL COSTADO SUR.

REFERENCIA OPES: 1

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
94-11-2 (3)	BAJO (INUNDACION)	SE ENCUENTRAN CONSTRUCCIONES LAS REDES DE ACANTARILLADO PERO LAS VIAS NO ESTAN PAVIMENTADAS POR LO TANTO HAY ATRASCAMIENTO DE MATERIAL QUE OCASIONA EL RESQUE. ESTE MATERIAL TAPONA, CON MUCHA FACILIDAD Y CONLLEVA A LA DESTRUCCION DE LAS REDES. VER FOTOGRAFIA.	Fosas Semicirculares, BUENAS CONSTRUCCIONES EL AGUA NO SE ENCUENTRA AGREGADA, NO SE OBSERVAN CASOS PARA REGISTRO

000003

Concepto tecnico No. 15.
Villa Sagrawio.

000004





[Handwritten scribble]