



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 24**FECHA SOLICITUD:** 2 de Noviembre 1994**FECHA DE EMISION:** 14 de Noviembre de 1994**ENTIDAD SOLICITANTE:** Empresa de Acueducto y Alcantarillado**BARRIO:** San Agustín**LOCALIDAD:** Rafael Uribe Uribe**UBICACION:** Localizado sobre las márgenes de la Quebrada Chiguaza**REF. OPES:** 1148**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por derrumbes e inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

La existencia de casas al borde de la quebrada la Chiguaza representa un inminente peligro debido a que la socavación ocasiona inestabilidad. No se respeta la ronda hidráulica del río.

Se arrojan basuras ocasionando problemas de taponamiento.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Culminar la pavimentación de las vías.
Respetar la ronda hidráulica de la quebrada.
Control de las basuras.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTÁ (OPEBS)

Calderón

FORMA:

Matrícula N. 252.0248445 OND.


NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO
 FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 14/94
 PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
 LOCALIDAD: BAFAR URIBE URIBE
 BARRIO: SAN AGUSTÍN
 FECHA: NOVIEMBRE 14/94

LOCALIZACIÓN: SOBRE LAS MARGENES DE LA QUEBRADA
CHIGUAZA
 REFERENCIA OPES: 2

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
VER FOTOS 94-2-5 (SON 5) 94-2-5 (3) *	BAJO. *AUTO: DERUMBES INUNDACION	.TIENE SERVICIOS LEGALIZADOS Y LAS CALLES ESTAN PAVIMENTADAS... *EXISTEN CASAS AL BORDE DE LA QUEBRADA LA CHIGUAZA QUE ESTAN EN PELIGRO YA QUE LA QUEBRADA ESTA SOCABANDO LA PATA DEL TRALUD OCACIONANDO INESTABILIDAD EN ESTAS VIVIENDAS PONIENDO EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES... *NO SE ESTA RESPETANDO LA BANDA HIDRAULICA DE ESTA QUEBRADA *ESTA BOTANDO BASORAS A LA QUEBRADA OCACIONANDO PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE TRAFICAMIENTO DE LA QUEBRADA...	TERMINAR DE CONSTRUIR UNOS PEQUEÑOS TRAMOS QUE FALTAN DE VIA PAVIMENTADA SIN IR A DAÑAR LO YA EXISTENTE... * RESPETAR LA BANDA HIDRAULICA DE LA QUEBRADA * CONTROLAR QUE LA GENTE NO ABORDE BASORAS A LA QUEBRADA.

000002

OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTÁ (OPES)


 FIRMA: _____
 Matrícula N. 0497

NOMBRE: Alvaro Londo
 PROFESIÓN: Geólogo
 FECHA: Nov. 14 94
 FECHA DE VISITA: Nov 9-94
 LOCALIDAD: CAFAC, URIBE URIBE
 BARRIO: SAN AGUSTIN

LOCALIZACIÓN: LOCAMIENTO SOBRE LAS MARGENES DE LA QUEBRADA
CHICHA
 REFERENCIA OPES: 2.

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
<u>Ver FOTOGRAFIAS</u> <u>94-2-5(2)</u> <u>94-2-5(3)</u>	<u>INUNDACION</u>	<u>SERVICIOS TECNICOS</u> <u>VIA INUNDADAS</u> EN LA PARTE BAJA SE OBSERVA LA QUEBRADA (HILADA) COMO SE VE EN LAS FOTOGRAFIAS, EXISTEN CONTINUACIONES DE LA RANCHA DE LA QUEBRADA, NO TIENEN CONTROLES EN LA CONSTRUCCION CERCA A QUEBRADA. EL RIO PUEDE CONSERVAR TODO EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDO DE LA CONSTRUCCION DE UN BOVEDON EN LA ZONA, ESTO DA LUZ A UNA DESASTRALIZACION Y POSIBLE FURUNCION.	REUBICAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE LA QUEBRADA. TOMAR CONTROLES SOBRE LA QUEBRADA PARA EVITAR POSIBLES DESASTRALIZACIONES.

000003



Concepto tecnico No.
San Agustín

