

000001



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 45**

**FECHA SOLICITUD:** Noviembre 24 de 1994.

**FECHA DE EMISION:** Diciembre 6 de 1994.

**ENTIDAD SOLICITANTE:** Empresa de Teléfonos de Bogotá.

**BARRIO:**

**LOCALIDAD:**

**UBICACION:** Diagonal 128c No. 61-87

**RECEPES:** 1320

*em*

DIRECCIÓN  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**JUSTIFICACION TECNICA:**

El canal de entrada se encuentra en mal estado, el terreno es pendiente y la vía de acceso está despavimentada.



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



OFICINA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE  
SANTAFE DE BOGOTÁ (OPES)

OPESMA: Calderón

45

Matrícula N. ~~2898~~ 2520 24 8445 ONI

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN SANDERO FECHA DE VISITA: \_\_\_\_\_  
 PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL LOCALIDAD: \_\_\_\_\_  
 FECHA: DICIEMBRE 5/94 BARRIO: \_\_\_\_\_

LOCALIZACIÓN: DIAGONAL 128C No. 61-87 REFERENCIA OPES: 6

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
VER FOTOS 94-2-4	NINGUNO  NINGUNO	EXISTE UN CANAL ALA ENTRADA A LAS CASAS DETRÁS QUE NO ESTA EN BUENAS CONDICIONES - TERRENO PENDIENTE - VIA DE ACCESO SIN PAVIMENTAR  CASA FAMILIAR. EN UN TERRENO PENDIENTE. GEOLOGICAMENTE SE OBSERVA UNA CANAL QUE BASTA POR EL FRENTE Y POR ARRIBA DE MATERIAS HAY TAPONAMIENTO POR ARRIBA DE MATERIAS. VER FOTOGRAFIA	ADREGAR EL CANAL PERIMETRAL QUE ALLI SE ENCUENTRA.  HABER SIMPLIZA PERMANENTE DEL CANAL PARA EVITAR DESBORDOS DE AGUA.



