

000001



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 64

| |
|--|
| FECHA SOLICITUD: Diciembre 2 de 1994. |
| FECHA DE EMISION: Enero 2 de 1994. 5 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: Secretaría de Obras Públicas |
| BARRIO: Nueva Gloria |
| LOCALIDAD: San Cristóbal |
| UBICACION: Cra. 7a Este con Calle 46A. |
| REF. OPES: 1392 |

CONTENIDO

| |
|--|
| TIPO DE RIESGO: Riesgo Ambiental Alto. |
| JUSTIFICACION TECNICA: Las basuras que son arrojadas al canal pueden presentar problemas de taponamiento en épocas de invierno. |
| CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Control general de la Quebrada. Mejoramiento de la infraestructura del puente que se encuentra en esta zona. |

Mano



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Dic 13/94
FECHA VISITA: Dic 11/94
BARRIO: NVA Gloria
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
LOCALIZACION: CRA 7A GTE CON CNE 16A.
REFERENCIA OPES: 7

CONTENIDO

VER FOTO) 94-2-13

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**2. DESCRIPCION****a) SECTORIZACION:****b) SERVICIOS:****- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:****- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:****-RED VIAL:**

QUES EN BUEN ESTADO. PARADERO DE FUSES
DE EXISTENTE SOBRE CANTO DE AGUAS NEGROS DEL
SECTOR.

-EMPRESA DE TELEFONOS:

c) UBICACION PERIMETRO URBANO: Si

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: AMBIENTAL - AUTO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

CONSIDERO QUE EL PIE EXISTENTE ES MUY DEBIL
PRESENTA UN TRAFICO PESADO MUY CONTINUO.
EN LA ZONA DE LA QUEBRADA SE ENCUENTRAN
VIVIENDAS QUE PRESENTAN RIESGO VER FOTOGRAFIAS
LAS PASURAS SON ANOTADAS AL CANAL LO CUAL
OCASIONA SITUACIONES DE RIESGO EN EPOCAS DE INVIERNO

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

CAUSHIZAR LA QUEBRADA, EFECTUAR UN CONTROL EN LAS
PASURAS, RECONSTRUIR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE PARA LAS
CONDICIONES Y NECESIDADES REQUERIDAS. REPARAR LAS
VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE LA QUEBRADA

NOMBRE: *Asdrubal Lucon*
PROFESION: *Geologo*
MATRICULA No. *0712*
FIRMA: *[Firma]*

CONCEPTO TECNICO OPES**FECHA:** DICIEMBRE 13/94**FECHA VISITA:****BARRIO:** NUEVA GLORIA**LOCALIDAD:** SAN CRISTOBAL**LOCALIZACION:** CRA 7A ESTE CON CALLE 46A**REFERENCIA OPES:** 7**CONTENIDO****1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):****2. DESCRIPCION****a) SECTORIZACION:****b) SERVICIOS:****- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:****- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:****-RED VIAL:****- CAJES EN REGULAR ESTADO ASI COMO EL PUENTE ALLI EXISTENTE****-EMPRESA DE TELEFONOS:**

c) UBICACION PERIMETRO URBANO:

3. CONCEPTO TECNICO OPES:

a) TIPO DE RIESGO: AMBIENTAL - ALTO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- POR ALLI PASA UN CANAL, EN EL CUAL SE HA DEJADO QUE SE BOTEN BASURAS ALLI LO CUAL OCACIONA PROBLEMAS DE TIPO AMBIENTAL EN LA ZONA ADEMÁS QUE EXISTEN UNAS VIVIENDAS EN REGULAR ESTADO AL BORDE DEL CANAL LO QUE PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE ALLI HABITAN.
- ALLI EXISTE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL, QUE DEBE SOPORTAR TRÁNSITO PESADO (BUSES-BUSETAS) DURANTE TODO EL DÍA A TODA HORA; AL VER ESTE PUENTE, NO ES EL MÁS ADECUADO PARA ESTAS CONDICIONES DE TRÁNSITO...

- VER FOTOS 94-2-13

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- EVITAR QUE LA GENTE BOTE BASURAS AL CANAL...
- LIMPIAR EL CANAL...
- MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL PUENTE...
- UBICAR ALGUNAS VIVIENDAS QUE ESTÁN CERCA AL CANAL...

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO

PROFESION: INGENIERO CIVIL

MATRICULA No. 2520248445 CND.

FIRMA: 

