

000001



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 89**

<b>FECHA SOLICITUD:</b> Diciembre 26 de 1994.
<b>FECHA DE EMISION:</b> Enero 25 de 1995.
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> E.A.A.B.
<b>BARRIO:</b> Atanasio Girardot
<b>LOCALIDAD:</b> Los Mártires
<b>UBICACION:</b> Calle 2 No. 1-03
<b>REF. OPES:</b> 1513

**CONTENIDO**

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Ninguno
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> La zona en general no presenta riesgo. Sin embargo en la parte alta hay un talud en el cual se arrojan basuras de todo tipo, presentando un riesgo para las viviendas que se encuentran en los costados. En la ladera se observan unos gaviones que no desempeñan función alguna. La zona cuenta con servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, telecomunicaciones y el 90 % de las vías se encuentran pavimentadas.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Control de basuras. Examinar el caso puntual anteriormente presentado.



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





CH 89

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: ENE. 1-95  
 FECHA VISITA: ENE-1-95  
 BARRIO: ATRAVASO GIRARROT.  
 LOCALIDAD: LOS MANTILES  
 LOCALIZACION: CUE 2 # 1-03 ALREDEDORES  
 REFERENCIA OPES: 10

#### CONTENIDO

Ver FOROS 95-74

#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

#### 2. DESCRIPCION

##### a) SECTORIZACION:

COMPRESA ± 16 B A 10 CANTONAS

##### b) SERVICIOS:

- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

si

- EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA:

si

-RED VIAL:

90% PAVIMENTADA

-EMPRESA DE TELEFONOS:

si

c) UBICACION PERIMETRO URBANO: si

a) TIPO DE RIESGO:

Ver caso PONTUAL.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

El Sector en Gral no presenta riesgo. En la parte alta del barrio hay un talud en el cual se acumulan basuras de todo tipo. Las viviendas que se encuentran en los costados presentan riesgo tal como se puede apreciar en las fotografías. En la laguna se observan unos cañones los cuales no desempeñan función alguna. En el sector se observa mucha vivienda abandonada la cual está deteriorada.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

Controlar las basuras  
 Corregir el talud y la posición de los cañones  
 Tomar conectivos a cerca de las viviendas que presentan riesgo.

NOMBRE: Albino Lincon  
 PROFESION: Geólogo  
 MATRICULA No. 0797  
 FIRMA: [Firma]

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



