

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 630** 

FECHA SOLICITUD: Mayo 2 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 23 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO: Jerusalén.

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar.

UBICACION: Carrera 48C Nº 73B-24 Sur.

**REF. OPES:** 

## CONTENIDO

### TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento y Hundimiento. Riesgo Hidráulico por Inundación.

### JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geotécnicamente esta catalogada como V-BP, zona de riesgo muy alto por deslizamientos y presencia de cárcavas con mecanismos de falla frecuentes, la morfología es escarpada con inclinaciones fuerte, entre los 30 y 45 grados de inclinación, se presentan zonas de fallas planare s inducidas por el inadecuado sistema de explotación; en la forma como se han desarrollado las explotaciones es demasiado peligroso debido a que inestabiliza el macizo rocoso del sector , como consecuencia de esta práctica los deslizamientos se incrementan en perjuicio para el morador; la erosión, deslizamientos y hundimientos en esta zona se han incrementado por la instalación de asentamientos en los que la construcción de dichas viviendas se ha realizado sin ninguna técnica , actividad que ha incrementado el carcavamiento notoriamente, se ha declarado la zona de altísimo riesgo debido a la proliferación de asentamientos sobre depósitos no consolidados los que unidos a los cortes que suelen realizarse y a la infiltración de aguas negras han ocasionado el movimiento de dichos depósitos. Por la inadecuada explotación de la cantera se genera cantidad de sedimentos que taponan las redes de drenaje de las aguas lluvias.

## **CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldia Mayor de Santate de Bogota

# CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MAYO 2/95 - JUNIO 23/95

FECHA VISITA:

BARRIO: JERUSALEN.

LOCALIDAD: CIUDAD BOLLWAR.

LOCALIZACION: CR 48C + 73B-24 SUC.

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): V-BP.

a) TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESCIZAMIENTO Y HUNDIHIENTO. HIDRAUCICO POR INUNDACION

b) JUSTIFICACION TECNICA: La zona geotécnicamente es V-BP. Zona de Riesgo muy acto por destizamientos y presencio de carcavas con mecanismos de falla frecuentes, la morfología es escarpada con inclinaciones fuertes, entre los soy 45 grados de inclinación, se presentan zonas de fallas planares inducadas por el inadecuado sistema de explotación; en la forma como sobren han desarrollado las explotaciones es demasiado peligroso debido a que inesttabiliza el macizo rocoso del sector, como consecuencio de esta practica los destizamientos se incrementam en persono poro el morador; la erosión, destizamientos y hondimientos en esta zona se han incremen tado por la instalación de asentamientos en los que lo construcción de deincrementado el en realizado sin ninguna tácnica, actividad que ha incrementado el carcavamiento notoriamente, se ha debarado la zona de sitos no consolidados los que unidos a los cortos que sueles realizarse RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES y a la infiltración de aguas neglas hou ocasionado el movimiento de dichos depósitos. Por la inadecuada explotación de la cautera se genera cautidad de sedimentos que ta-

NOMBRE: Pale Dale Dale MATRICULA No. Ing. C. FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

ponen las redes de drevage de las aguas (luvias.

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

