



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 805

FECHA SOLICITUD: 31 de Septiembre de 1995
--

FECHA DE EMISION 31 de Septiembre de 1995
--

ENTIDAD SOLICITANTE: Junta Acción Comunal -
--

BARRIO: El Mirador de Engativá

LOCALIDAD Engativá

UBICACION: Reconsideración Concepto 161
--

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo inundación

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

El area visitada no presenta riesgo geologico, completamente plana.

La red vial se encuentra bien trazada y lista para pavimentar, se construyó la red de alcantarillado y falta la de aguas lluvias, el agua es de acueducto, teléfono público. La contaminación es baja ya que el barrio se encuentra a 100 metros de la pista por el sector de la cabecera se delimito correctamente el barrio por estar incluyendo un sector no correspondiente.

Comprende de 6 a 8 cuadras, existe un proyecto de pavimentación en el cual trabaja la Junta de Acción Comunal.

El barrio esta en proceso de formación, no se encuentran los lotes totalmente construidos 70%.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Antes de hacer cualquier construcción deben investigarse las condiciones de estabilidad del terreno. Ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado por:
Fabi Pacheco Mesa Páez
DIRECCIÓN

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CT-805



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

Finca Claver

FECHA:
 FECHA VISITA: Sept. 31/05
 BARRIO: El Verdador de Incentiva
 LOCALIDAD: Incentiva
 LOCALIZACION: Reconsideración Concepto 161
 REFERENCIA OPES: JUNTA DE ACCION COMUNAL - F.F.B.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

Reconsideración Concepto 161.

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo - Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

El área visitada geológicamente no presenta riesgo geológico completamente para la vía ya se encuentra bien trazada y lista para pavimentar, se construyó la red de alcantarillado y falta la de aguas lluvias. El agua es de acueducto, terreno urbano. La contaminación es baja ya que el barrio se encuentra a 100 mts de la pista por el sector de la cabecera (el tipo de viviendas se presenta más arriba, se hizo inspección) se delimitó correctamente el barrio por estar incluyendo un sector no correspondiente. Compente de GA 8 Cuantas. Ecrite proyecto

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

de pavimentación es el cual para la Junta de Acción Comunal El barrio está en proceso de formación. No se encuentran los lotes totalmente construidos 70%.

NOMBRE: Armando Fincio
 PROFESION: Geólogo
 MATRICULA No. 0992
 FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

