



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1000</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b>
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b>
<b>BARRIO: SANTA VIVIANA</b>
<b>LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR</b>
<b>UBICACION: PARTE ALTA CARRETERA A QUIBA</b>
<b>REF: OPES</b>
<b>CONTENIDO</b>

<b>TIPO DE RIESGO:</b> BAJA - EROSION
--

**JUSTIFICACION TECNICA:**  
 Asentamiento ubicado en la parte alta del cerro. Es un barrio en proceso de formación. La erosión es el principal agente causante de riesgo en menor grado. El tipo de vivienda es muy regular, las vías sin pavimentar. Los servicios de acueducto por manguera. No hay manejo de aguas y es muy peligroso por la erosión y el tipo de terreno.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**  
 Hacer vigilancia sobre las viviendas en construcción, crear y contruir redes de servicios. (aguas lluvias, negras).

*[Handwritten signature]*



1000

Alcaldía Mayor de Sanate de Bogotá

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA:

BARRIO: SANTA UVIARA

LOCALIDAD: CIUDAD BOGOTÁ

LOCALIZACION: PASE ALTA CAMINO A QUITA

REFERENCIA OPES: P. 28 JUNTA DE ACCESO COMUNITARIO

#### CONTENIDO

##### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

###### a) TIPO DE RIESGO:

BAJO - Moderado

###### b) JUSTIFICACION TECNICA:

ALCANTARILLO UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL CERVO. ES UN BARRIO EN PROCESO DE FORMACION. LA CUBIERTA ES DE PAVIMENTO AGRILO (CANTONTE DE INGENIERIA EN NIVEL GRABE). EL TIPO DE SUELO ES TIPO DE SUELO DE CLASIFICACION SI VITAI SIN LA PRESENCIA DEL SERVICIO ADYACENTE POR MANOZGA, NO HAY MANEJO DE AGUA Y EL RUY REMIENE POR LA POSICION Y EL TIPO DE TERRENO.

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

HAZER VIGILANCIA SOBRE LAS VIBRACIONES EN CONSTRUCCION, URBANISMO Y CONSTRUCCION DEL SERVICIO (AGUA SANITARIA, SECA).

NOMBRE: *Antonio Funez*

PROFESION: *Geólogo*

MATRICULA No. *0141*

FIRMA: *[Firma]*



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

