



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1069
FECHA SOLICITUD: Enero 17 de 1996
FECHA EMISION: Enero 17 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: C.V.P.
BARRIO: LOS LACHES
LOCALIDAD: Santa Fe
UBICACION: Diag. 5 Bis No. 9C - 33 Este
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Alto riesgo por deslizamiento los lotes 31, 32, 33 y 34

JUSTIFICACIÓN TECNICA: Estos lotes se encuentran situados en la parte de arriba que es la que presenta mayor pendiente y peligro por deslizamiento. Los lotes 19, 20, 21 y 22 se encuentran sobre la ronda de la quebrada los Laches, estos no presentan riesgo de deslizamiento, ya que la Empresa de Acueducto les construyó el alcantarillado y ellos piensan canalizar por acción comunitaria y ayuda de la E.A.A.B.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda hablar con el Gerente de la C.V.P. y el Director de la OPES con el fin de solucionar problemas de drenaje que presentan los lotes que se encuentran en la culata de los numerados 25, 26 y 27, ya que sus desagües están afectando a los mencionados, ocasionando problemas sociales

Original Firmado por:
Eusebio Rojas Jirón
DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





A alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

4069 00002

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 637

FECHA: Enero 17-96
FECHA VISITA: Enero 17-96
BARRIO: Los Saiches
LOCALIDAD: Santa Fe
LOCALIZACION: Diagonal 5 Bis No. 9C-33 Este
REFERENCIA OPES: CUP

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto riesgo por deslizamiento
los lotes 34, 33, 32 y 31

b) JUSTIFICACION TECNICA: Estos lotes se encuentran situados en la parte de arriba y es lo que muestra mayor pendiente y peligro por deslizamiento. Los lotes 19, 20, 21 y 22 se encuentran de sobre la ronda de la quebrada Los Saiches. Estos no presentan riesgo de deslizamiento ya que la Empresa de Acueducto los construyó al alcantarillado y ellos piensan canalizar por acción comunitaria y

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda la ayuda alor con el Comite de CUP y el Director de la OPES de la OPES con el fin de solucionar problema de drenaje q' presentan los lotes q' se encuentran en la colata de los numerados con 25, 26 y 27 ya que sus desagües están afectando a los muros elevados o ocasionado problemas sociales.

NOMBRE: Paul Santamaria de Rios
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No: 2520203395
FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

