



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

**CONCEPTO TECNICO No. 1199**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Febrero 23 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** SOP

**BARRIO:** EL DORADO BAJO

**LOCALIDAD:** Santa Fé

**UBICACION** Cra 5 Este # 1 - 64

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Muy Alto por deslizamiento

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La casa de la Sra María Esquivel, con dirección Cra 5 Este # 1 - 64, fue destruida totalmente por un deslizamiento superficial (en Diciembre de 1995), ocasionado por filtraciones en una tubería de aguas negras de la misma casa, sumado a la pérdida de apoyo en el pie del talud por mal manejo de un chircal en la parte superior.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Prohibir que se siga sacando material para el chircal.
- Clausurar completamente la tubería de aguas negras.
- Reconformar el talud con un muro de gaviones y terraceo.
- Reforestar posteriormente dicho talud.

Original Firmado por  
José Félix Torres Saas  
DIRECTOR

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1199  
ññ 0002

CONCEPTO TECNICO OPES	
<b>FECHA:</b> Febrero 23 / 96 <b>FECHA VISITA:</b> Febrero 7 / 96 <b>BARRIO:</b> El Dorado bajo <b>LOCALIDAD:</b> Santafé <b>LOCALIZACION:</b> Cra 5 Este # 1-64 <b>REFERENCIA OPES:</b>	
CONTENIDO	
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>	
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b> Muy alto, por deslizamiento	
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b> La casa de la Señora Maria Esquivel, con dirección Cra 5 Este # 1-64 fue destruida totalmente por un deslizamiento superficial (en dic. de 1995), ocasionado por filtraciones en una tubería de aguas negras, de la misma casa, sumado a la pérdida de apoyo en el pie del talud por mal manejo de un chircal en la parte superior.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prohibir que se siga sacando material para el chircal</li> <li>- clausurar completamente la tubería de aguas negras</li> <li>- Reconformar el Talud con un muro en gaviones y terrazo</li> <li>- Reporestar posteriormente dicho talud</li> </ul>	
<b>NOMBRE:</b> Pilar del Rocio Garcia Lopez <b>PROFESION:</b> Geóloga <b>MATRICULA No.:</b> en trámite	<b>FIRMA:</b> 2520203395

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**