



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1208

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 26 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: JAC

BARRIO: VILLA TERESITA (Aclaración conceptos Técnicos Nos. 167 - 797)

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION Cra 46 A con 68

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación parcial en época invernal

JUSTIFICACION TECNICA:

El desarrollo se encuentra en una zona plana, ubicado cerca a la ronda de la quebrada del humedal del Jaboque, sin encontrarse ningún lote dentro de la ronda.

Por la Cra 114 se encuentra programada la Avda José Celestino Mutis.

El problema que se presenta con la inundación de lagunas calles es por la deficiencia del sistema de alcantarillado de aguas lluvias y en algunos casos ausencia de este.

El acueducto provisional se encuentra funcionando con muy baja presión.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe dejar completamente desocupada la Cra 114 con el fin de evitar problemas cuando empiece la construcción de la Avda.

Construir los tramos faltantes del alcantarillado de lluvias con el fin de que desaparezca totalmente el riesgo.

Se pueden instalar los servicios.

Original Firmado por
José Fidel Torres
C.A.S.

DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



1208 CT 00,0042
167

DAPD - JAC - EXAB - ~~ESB~~

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	
699	
FECHA: FECHA VISITA <i>Febrero 26-96</i> BARRIO <i>Villa Tercera</i> LOCALIDAD <i>Eugotivá</i> LOCALIZACION <i>Cra 116 A con 68.</i> REFERENCIA OPES <i>Rectificación conceptos No. 167-799.</i>	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	<i>R300 inundación parcial en época invernal</i>
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<i>El drenaje se encuentra en una zona plana, ubicada cerca a la cañada del humedal del Sahoque. Sin embargo, no se encuentra ningún tipo de drenaje en la zona. Por la Cra 116, se encuentra programada la Arda José Celestino Múñiz. El problema que se presenta con la inundación de algunas calles es por la deficiencia del sistema de alcantarillado de aguas lluvias en algunas zonas, ausencia de este. El drenaje de las zonas de este tipo de drenaje se encuentran provisionales y se encuentran funcionando con muy baja presión.</i>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	<i>Se debe decir que en algunas zonas de este tipo de drenaje se encuentran provisionales y se encuentran funcionando con muy baja presión.</i>
NOMBRE:	<i>Salvador S. de la Cruz</i>
PROFESION:	<i>Ing. Civil</i>
MATRICULA No.:	<i>2520203395</i>
FIRMA:	<i>Salvador</i>

JAC



Oficina para la Prevención de Emergencias



Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias