



<b>CONCEPTO TECNICO No. 1557</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b> Mayo 2 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> Fundación Apoyar
<b>BARRIO:</b> San Jorge
<b>LOCALIDAD:</b> Rafael Uribe Uribe
<b>UBICACION</b> Lote entre Dg.33 C- Dg 45 A y Cra 7 - Cra 7 A.
<b>REF OPES:</b>
<b>CONTENIDO</b>

<p><b>TIPO DE RIESGO:</b> Medio por deslizamiento.</p>
<p><b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> El barrio se encuentra ubicado sobre una intercalación de areniscas y arcillolitos ( con cantas de caolin) sobre una pendiente alta. Se presenta erosión en la parte Noroccidental del Lote, debido a la explotación del caolin.</p>
<p><b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> En caso de ser urbanizado , diseñar un buen manejo de aguas.</p>

Original Firmado por:  
*[Firma]*  
DIRECTOR

*[Firma]*

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1357

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Mayo 2 da 1996
BARRIO:	San Jorge
LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACIÓN:	Lota entre Dg 33 c - Dg 45A y Cra 7 - Cra 7A
REFERENCIA OPES:	Fundación Apoyar.
CONTENIDO	
1 ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS)	
2. TIPO DE RIESGO:	Riesgo Medio por deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA:	El barrio se encuentra ubicado sobre una inclinación de arciscas y arcillolitos (con cantas de caolín), sobre una pendiente alta. Se presenta erosión en la parte Noroccidental del lote, debido a la explotación del caolín.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	En caso de ser urbanizado, diseñar un buen manejo del agua
NOMBRE:	Nancy Alfonso B
PROFESION:	Ingeniero Geólogo
MATRICULA No.:	1522349046 BIC
FIRMA:	Nancy Alfonso B
<p style="text-align: right;">Local Santafé de Bogotá Ing. Civil 238020339</p> <p style="text-align: center;">Oficina para la Prevención de Emergencias</p>	
 	
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias	