



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1790</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b> Junio 25 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> D.A.P.D.
<b>BARRIO:</b> RESURECCION
<b>LOCALIDAD:</b> Rafael Uribe Uribe
<b>UBICACION :</b> Cra 8 No 45 - 01/00 sur
<b>REF OPES:</b>

**CONTENIDO**

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Alto por deslizamiento
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Encontrándose el barrio en buen estado, en la parte sur oriental del mismo observamos una zona topográficamente irregular donde se tiene un talud sin ningún tratamiento, totalmente escarpado, con presencia de grietas y deslizamientos. En la parte baja del mismo observamos unas viviendas recostadas a la peña, estas viviendas no realizaron ningún tipo de protección ni aislamiento con afectación muy seguramente por filtraciones y humedad como consecuencia del mismo.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Dar tratamiento a este talud y deshabitar estas viviendas, no darles ningún servicio básico.

Firmado por:  
 Director  
 D. G. TORRES

92



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1790

CONCEPTO TECNICO OPES	
<b>FECHA:</b> <b>FECHA VISITA</b> Junio 25/96 <b>BARRIO</b> Resurrección <b>LOCALIDAD</b> Rafael Uribe <b>LOCALIZACION</b> Cra 8 N° 45 - 01/00 Sur <b>REFERENCIA OPES</b>	
CONTENIDO	DADO
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>	
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b>	
Alto por deslizamiento	
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b>	
<p>Encontrándose el barrio en buen estado, en la parte sur oriental del mismo observamos una zona topográficamente irregular donde se tiene un talud sin ningún tratamiento, totalmente escarpado, con presencia de grietas y deslizamientos.</p> <p>En la parte baja del mismo observamos unas viviendas recostadas a la <sup>base</sup>peña, estas viviendas no realizaron ningún tipo de protección ni aislamiento con afectación muy seguramente por filtraciones y humedad como consecuencias del mismo.</p>	
<b>RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES</b>	
Dar tratamiento a este talud y desahitar estas viviendas, no darles ningún servicio básico.	
<b>NOMBRE:</b> Patnag Pachón B. <b>PROFESION:</b> Ing. Civil <b>MATRICULA No.:</b> 2720258503	
<b>FIRMA:</b>	