



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1976	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION: Agosto 01 de 1,996	
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.	
BARRIO: Diana Turbay Sector Cultivos	
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.	
UBICACION : Cra 5ª Este No 48 Y -12 Sur.	
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento.	
JUSTIFICACION TECNICA: La zona en estudio se encuentra sobre una pendiente media y topografía irregular, con vías sin pavimentar y erosionada. En la parte oriental observamos un talud sin ningún tratamiento donde están excavando y deforestando , causando deslizamientos activos. La vivienda observada es de una planta con cimentación en buen estado. Los servicios básicos son provisionales.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar protección y tratamiento de talud. Canalizar aguas lluvias superficiales. Realizar mejoras de vivienda con asesoría profesional.	



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1976

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Agosto 1/96
FECHA VISITA	
BARRIO	Diana Turbay (Sector Cultivos)
LOCALIDAD	Rafael Uribe U.
LOCALIZACION	Cra 5° Este No° 48-4-12 Sur (Pontual)
REFERENCIA OPES	2290
CONTENIDO: <u>Planearción</u>	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	Medio por deslizamiento
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>La zona en estudio se encuentra sobre una pendiente media y topografía irregular, con unos sus pavimentos y erosionada.</p> <p>En la parte oriental observamos un talud sin ningún tratamiento donde están excavado y deforestado, causando deslizamientos activos.</p> <p>La vivienda observada es de 1 planta con cimentación en buen estado.</p> <p>Los servicios básicos son provisionales.</p>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	
<p>Realizar protección y tratamiento de talud.</p> <p>Canalizar aguas lluvias superficiales.</p> <p>Realizar mejoras de vivienda con asesoría profesional.</p>	
NOMBRE:	Patricia Pachón B.
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	220258503
FIRMA:	