



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1978</b>	
<b>FECHA SOLICITUD:</b>	
<b>FECHA DE EMISION:</b> Agosto 01 de 1,996	
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> D.A.P.D.	
<b>BARRIO:</b> Diana Turbay	
<b>LOCALIDAD:</b> Rafael Uribe Uribe.	
<b>UBICACION :</b> Cra 2ª No 548 K-23 sur.	
<b>REF OPES:</b> 2290	
<b>CONTENIDO</b>	
<b>TIPO DE RIESGO:</b> Bajo por deslizamiento	
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Observamos una zona de pendiente media y topografía irregular con afectación por un talud sin tratar donde hay deslizamientos, grietas y arrastre de material fino. La vivienda es de una planta con presencia de todos los servicios básicos.	
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Para hacer mejoramiento a la vivienda se debe hacer una consulta y asesoramiento de personal especializado.	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1978.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Agosto 11/96  
FECHA VISITA  
BARRIO: Barrio Furbay  
LOCALIDAD: Rafael Uribe V.  
LOCALIZACION: Cra 2A No. 48K-23 SUR  
REFERENCIA OPES: 2290

CONTENIDO: Plan de obra

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una zona de pendiente media y topografía irregular con afectación por un talud sin tratar donde hay deslizamientos, grietas y aversión de material fino.  
La vivienda es de 1 planta con presencia de todos los servicios básicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para hacer mejoramiento a la vivienda se debe hacer consulta y asesoramiento de personal especializado.

NOMBRE: Patricia Pachón B.

PROFESION: Ing Civil

MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA: