

000001

CONCEPTO TECNICO No. 2025

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Agosto 23 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCACION - ALCALDIA LOCAL

BARRIO: COLEGIO GIMNASIO TOLEDO

LOCALIDAD: USME

LOCALIZACION: Calle 92 Bis sur No 5 - 70 Este

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR MALA INFRAESTRUCTURA

JUSTIFICACION TECNICA:

El colegio Gimnasio Toledo es un plantel educativo con problemas de tipo sanitario debido a la falta del sistema de Alcantarillado.

La infraestructura de este establecimiento se encuentra en mal estado, por no contar con ventilación en las aulas dándose alvergue a muchos infantes.

Esta es una edificación de tres plantas con mala construcción estructural pues sus elementos principales no cumplen con muchas normas Técnicas.

En el tercer piso o terraza observamos un muro de protección mal fundado y caído en otro sector siendo todo esto de alto riesgo para los niños del plantel.


CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cancelar labores escolares por estar en alto riesgo hasta que se mitigue el riesgo.

Analizar y reconstruir estructura, fortaleciendo elementos principales (columnas y vigas), adecuando el plantel para el alvergue de los infantes.

Canalizar las aguas negras para evitar la desestabilización del terreno e impacto ambiental.

Original Firmado Por:  
Fernando Guzmán Rodríguez  
DIRECTOR (E.)

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Agosto 23/96
FECHA VISITA:	Agosto 23/96
BARRIO:	Colegio Gimnasio Toledo.
LOCALIDAD:	Ushu.
LOCALIZACION:	Calle 92 Bis Sur. No. 5-70 Este.
REFERENCIA OPES:	
CONTENIDO Secretaria de Educación - A4	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	Alto por mala infraestructura
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>El colegio Gimnasio Toledo es un plantel educativo con problemas de tipo sanitario debido a falta del sistema de alcantarillado.</p> <p>La infraestructura de este establecimiento se encuentra en mal estado, por no contar con ventilación en las aulas donde se albergan muchos infantes.</p> <p>Esta es una edificación de tres plantas con mala construcción estructural pues sus elementos principales no cumplen con muchas normas técnicas.</p> <p>En el tercer piso o terraza observamos un muro de protección mal fundado y caído en otro sector, siendo todo esto de alto riesgo para los niños del plantel.</p>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancelar labores escolares por estar en alto Riesgo hasta que se mitigue el Riesgo.</li> <li>Analizar y reconstruir estructura, fortaleciendo elementos principales (columnas y vigas), adecuando el plantel para el albergue de los infantes.</li> <li>Analizar las aguas negras para evitar la desestabilización del terreno e impacto ambiental.</li> </ul>	
NOMBRE:	Patricia Padilla B.
PROFESION:	Ing Civil
MATRICULA No.:	2220258503
FIRMA:	



SANTA FE  
DE BOGOTÁ, D. C.  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
ALCALDIA LOCAL DE USME

1114

Santa fe de Bogotá D.C. 28 de mayo de 1996

Doctor  
JOSE F. TORRES  
Director "O.P.E.S."  
Santa fe de Bogotá d.C.


1996 MAY 29 PM 12:10  
O.P.E.S.

Apreciado doctor:

Teniendo en cuenta emergencia sanitaria por falta de alcantarillado en la calle 92 Bis sur con carrera 5 barrio Charala, solicito su amable colaboración a fin de emitir concepto técnico para el colegio Gimasio Toledo ubicado en la calle 92Bis sur No. 5 70 este.

En espera de sus comentarios, me suscribo de usted,

Cordialmente,

  
GERMAN ENRIQUE PUENTES TORRES  
~~Alcalde Local de Usme~~

Junio 3-96

Carmen M  
1827 Sec. Educación