

Alcaldia Mayor de Santalé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2027

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Agosto 8 de 1,996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Quebrada Chiquaza

LOCALIDAD: San Cristobal

UBICACION : Călle 50 Sur Nº 3-06

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por contaminación de aguas negras.

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector de la Quebrada Chiguaza: Desde el puente ubicado en la Escuela Distrital Nestor Forero

Alcala (Calle 50 Sur con 3) hasta 1,250 metros aguas arriba.

La Quebrada se encuentra contaminadas con aguas negras y basuras.

En el sector del paradero la Quebrada se encuentra muy cerca a la via.

En la parte baja posee afectación por una línea de alta tensión.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Rectificar el cauce en el sector donde pasa muy cerca a la via.

Reforestar la zona cercana a la Quebrada.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

Agosto 8 de 1996 FECHA VISITA

Quebiada, Chiquaza BARRIO -

san cristobal LOCALIDAD

calle 50 sur No. 3-08 LOCALIZACION

REFERENCIA OPES .

CONTENIDO

E. A. A.B

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

medio por contaminación de aguas negras

b) JUSTIFICACION TECNICA:

sector de la Quebiada chiguaza: Desde el puente ubicado en la Escuela Distrital Nestar Forero Alcola (Calle 50 sur con 3) hasta. 1250 metros aguas arriba.

La Hosebiado ser rencontra recordaminada micon aguas negras regias regias básuras. En el sector del paradero la Quebiado se encuentra muy cerca a la via. En la parta baja posse afectación por una linea de alta tensión

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- rectificar el cauce en el sector donde pasa muy la via
- rejorestar la zona cacana a la Quebiado

NOMBRE: José Luis Daza PROFESION: Ingenies Civil MATRICULA No.: 25202, 34527 CND

FIRMA:

funda quada Parangée y Agasém da Sama

Oficina para la Prevención de Emergencias