

CONCEPTO TECNICO No. 2121**FECHA SOLICITUD:**

FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - E.E.E.B - ALCALDIA LOCAL

BARRIO: JUAN JOSE RONDON

LOCALIDAD: USME

UBICACION : Calle 87C sur No 12 B - 58 Este.(puntual)

REF OPES:

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

ALTO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes medias, topografía irregular, Vías sin pavimentar ni delimitar.

Barrio en desarrollo con afectación por deslizamientos y arrastre de material fino.

Observamos un lote esquinero donde tenemos los postes de luz con su cimentación al descubierto lo cual puede ocasionar un desastre esté es el No 5798372.

La zona no cuenta con sistema de Alcantarillado, ni aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar la corrección de la colocación de los postes de Energía
Construir los sistemas de Alcantarillado, drenaje y aguas potables.
Todo esto para mitigar el riesgo de la zona.



CONCEPTO TECNICO No. 2121**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Septiembre 5 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** RED DE SOLIDARIDAD - E.E.E.B - ALCALDIA LOCAL**BARRIO:** JUAN JOSE RONDON**LOCALIDAD:** USME**UBICACION :** Calle 87C sur No 12 B - 58 Este.(puntual)**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

ALTO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes medias, topografía irregular, Vías sin pavimentar ni delimitar.

Barrio en desarrollo con afectación por deslizamientos y arrastre de material fino.

Observamos un lote esquinero donde tenemos los postes de luz con su cimentación al descubierto lo cual puede ocasionar un desastre esté es el No 5798372.

La zona no cuenta con sistema de Alcantarillado, ni aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar la corrección de la colocación de los postes de Energía
Construir los sistemas de Alcantarillado, drenaje y aguas potables.
Todo esto para mitigar el riesgo de la zona.

07/

CONCEPTO TECNICO No. 2121**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Septiembre 5 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** RED DE SOLIDARIDAD - E.E.E.B - ALCALDIA LOCAL**BARRIO:** JUAN JOSE RONDON**LOCALIDAD:** USME**UBICACION :** Calle 87C sur No 12 B - 58 Este.(puntual)**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

ALTO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes medias, topografía irregular, Vías sin pavimentar ni delimitar.

Barrio en desarrollo con afectación por deslizamientos y arrastre de material fino.

Observamos un lote esquinero donde tenemos los postes de luz con su cimentación al descubierto lo cual puede ocasionar un desastre esté es el No 5798372.

La zona no cuenta con sistema de Alcantarillado, ni aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar la corrección de la colocación de los postes de Energía
Construir los sistemas de Alcantarillado, drenaje y aguas potables.
Todo esto para mitigar el riesgo de la zona.

07



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000004
2121

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Agosto 29/96

BARRIO Juan Jose Roubou

LOCALIDAD Usme

LOCALIZACION Calle 87^C Sur N° 12^B - 58 Este (Pantufal)

REFERENCIA OPES

LOCALIZACION DEL RIESGO

EEEEB - Al - Mejora de Uueda -
Red de Solidonobal

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendientes medianas, topografía irregular, con su pavimentación no delimitada.
- Barrío en desarrollo, con afectación por deslizamientos y avance de material fino.
- Observamos un lote esquinero donde tenemos los postes de luz con su cimentación al descubierto lo cual puede ocasionar un desastre este es el N° 5798372
- La zona no cuenta con sistema de alcantarillado, ni aguas potables.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar la corrección de la ^{Calceación} postera de los postes de energía.
- Construir los sistemas de alcantarillado, drenaje y aguas potables.
- Todo esto para mitigar el riesgo de la zona.

NOMBRE: Patricia Pachou B

PROFESION: Ing Civil

MATRICULA No.: 2520258703

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE