

CONCEPTO TECNICO No. 2246
---------------------------

FECHA SOLICITUD:
------------------

FECHA EMISION: Septiembre 20 de 1996
--------------------------------------

ENTIDAD SOLICITANTE: PLANEACION
---------------------------------

BARRIO: DIANA TURBAY
----------------------

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
-------------------------------

UBICACION : Cra 2B Este No 48X - 04 sur puntual)
--------------------------------------------------

REF OPES:
-----------

CONTENIDO
-----------

TIPO DE RIESGO:
-----------------

BAJO POR DESLIZAMIENTO
------------------------

JUSTIFICACION TECNICA:
------------------------

La zona en estudio está constituida por pendientes bajas y topografía irregular.


La vivienda es de tres plantas con todos sus elementos principales en buen estado.

Alfrente de la vivienda podemos observar un talud sin ninguna protección ni aislamiento, el que presenta erosión, socavaciones y deslizamientos de material. Presencia de todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
------------------------------------

Solicitar el tratamiento y aislamiento al talud en mención.

Realizar canalización de aguas lluvias superficiales.



*Handwritten signature in green ink.*



ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA D.C  
Fondo para la Prevención y Atención  
de Emergencias



2246

<b>CONCEPTO TECNICO No.</b>	
FECHA	Sep - 13 - 96
FECHA VISITA	
ENTIDAD SOLICITANTE:	Planificación
BARRIO:	Diana Turbay
LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe
UBICACION:	Cra 2 B Este No. 48-X-04 Sur (Pontal)
REF OPES:	2944
<b>CONTENIDO</b>	
DAPP	
<b>TIPO DE RIESGO:</b>	
Bajo por deslizamiento	
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La zona en estudio esta constituida por pendientes bajas y topografía irregular.</li> <li>- La vivienda es de tres plantas con todos sus elementos principales en buen estado.</li> <li>- Al frente de la vivienda podemos observar un talud sin ninguna protección ni aislamiento, el que presenta erosión, socavación y deslizamientos de material.</li> <li>- Presencia de todos los servicios básicos.</li> </ul>	
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitar el tratamiento y aislamiento al talud en mención.</li> <li>- Realizar canalización de aguas lluvias superficiales</li> </ul>	
NOMBRE	Patricia Pachou B
PROFESION	Ingeniera Civil
MATRICULA N°	2520258123
FIRMA	



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

