

CONCEPTO TECNICO No. 2257

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 23 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL

BARRIO: VILLA AMALIA

LOCALIDAD: ENGATIVA

UBICACION: Entre Cras 106 y 111 hasta Calle Av. 68 (calle 72) y calle 71C.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR INUNDACION EN EPOCA DE INVIERNO

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio está ubicado en zona plana cercana al humedal de la jaboque. Actualmente posee Alcantarillado sanitario con tubería de 8 pulgadas de diámetro.

Las principales causas de las inundaciones son:

- Conexión de las aguas lluvias a las tuberías de aguas negras lo cual produce la colmatación de la capacidad de las tuberías haciendo devolver las aguas combinadas al interior de las viviendas.
- Se pavimento el tramo de la calle 72 entre cra 110 y 111 y no se les construyeron sumideros para evacuar las aguas lluvias.
- Taponamiento de los pozos de inspección por falta de mantenimiento y por obstrucción con basuras y desechos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Construir sistema de Alcantarillado para aguas lluvias
- Construir sumideros sobre la calle 72 entre cra 110 y 111 para evacuar las aguas lluvias en época invernal.
- Realizar mantenimiento de los pozos de inspección y de la tubería.

*Bohly G. Santacruz*

*JP*



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

*Urgente*  
*2257*

<b>CONCEPTO TECNICO No.</b>
<b>FECHA</b> <b>FECHA VISITA</b> septiembre 17 de 1996 <b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> Junta Acción Comunal Barrio Villa Amalia <b>BARRIO:</b> Villa Amalia <b>LOCALIDAD:</b> Engativá <b>UBICACION:</b> Entre carreras 106 y 111 hasta calle Av. 68 (calle 72) y calle 71C <b>REF OPES:</b>
<b>CONTENIDO</b>
<b>TIPO DE RIESGO:</b>  Alto por inundación en época de invierno
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> El barrio está ubicado en zona plana, cercana al humedal del Jaboque. Actualmente posee alcantarillado sanitario con tubería de 8 pulgadas de diámetro. Las principales causas de las inundaciones son: - conexión de las aguas lluvias a las tuberías de aguas negras lo cual produce la colmatación de la capacidad de las tuberías haciendo devolver las aguas combinadas al interior de las viviendas - se pavimentó el tramo de la calle 72 entre Cra 110 y 111 y no se le construyeron sumideros para evacuar las aguas lluvias - Taponamiento de los pozos de inspección por falta de mantenimiento y, por obstrucción con basuras y desechos
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> - construir sistema de alcantarillado para aguas lluvias - construir sumideros sobre la calle 72 entre Cra 110 y 111 para evacuar las aguas lluvias en época invernal - realizar mantenimiento de los pozos de inspección y de la tubería.
<b>NOMBRE</b> José Luis Daza T. <b>PROFESION</b> Ingeniero civil <b>MATRICULA N°</b> 25202.34527 CND <b>FIRMA</b>



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

