



Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR No. 157

FECHA DE SOLICITUD	: Febrero 21 de 1997
FECHA DE EMISION	: Abril 7 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BARRIO	: LA RECONQUISTA
LOCALIDAD	: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	: CALLE 49C No.4-54 SUR
REF. OPES	:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

El sector en estudio se encuentra localizado en la margen izquierda del ramal de la Quebrada Chinguaza, en el sector de la Reconquista sobre la ronda técnica de la misma.

En él se observan viviendas donde en su parte trasera contienen material de reciclaje el cual esta aportándole sobre peso al terreno.

El material que se observa son depósitos aluviales resientes, dejados en el cause de la quebrada, (terrenos poco resistentes).

En los días de Enero hubo un deslizamiento de terreno, según visita realizada por el Equipo Técnico de la OPES Se puede percibir que estos deslizamientos han sido periódicos y seguirán siendo, pues el material de desecho que se encuentra sobre la ronda de esta quebrada esta colaborando en el deterioro del sector.

En el lugar no se tiene manejo de aguas lluvias, lo cual desestabiliza el terreno ocasionando deslizamientos activos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Realizar manejo de aguas lluvias superficiales
- Es de vital importancia la realización de estudios de carga en el terreno para detectar alternativas para la reducción de riesgos.
- Evacuar el material de sobre carga existente sobre la ronda técnica de la quebrada.

NOMBRE : PATRICIA PACHON BULLA

PROFESION : INGENIERO CIVIL

MATRICULA No. : 2520258903

FIRMA :