

**DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 159**

FECHA DE SOLICITUD	: Agosto 12 de 1996
FECHA DE EMISION	: Marzo 25 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE y ASESOR JURIDICO
BARRIO	: SOCORRO SUR
LOCALIDAD	: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	: SIN NOMENCLATURA
REF. OPES	: OFICIO No. 3060 DERECHO DE PETICION

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO :**

**JUSTIFICACION TECNICA :**

En visita realizada por el equipo técnico de la OPES, al barrio Socorro Sur, donde no se tiene nomenclatura y donde fuimos llevados por el señor Esceomo Castillo. Se observaron varias cosas en la cima de un talud esta sin ningún aislamiento ni protección ante la explotación evidente del terreno, esta remoción de material es para la elaboración de ladrillos.

Los dueños de estas canteras no tienen ninguna técnica ni control de la manera como se esta explotando el terreno, se observa un talud de aproximadamente 30 mts de altura y en la cual se esta formando un antitalud; según versiones de los habitantes del lugar, esta materia esta siendo desalojada con maquinaria y mano de obra. En las viviendas que hay en la cima podemos observar el mal manejo de aguas, las cuales pueden desestabilizar el sector produciendo caída de rocas.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :**

- Se debe mejorar la manera como se manejan las aguas, pues pueden ocasionar catástrofes.
- En el sector se debe realizar un plan de recuperación de terrenos (El DAMA puede colaborar con la gestión.)

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	