

## DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

## DIAGNOSTICO No. 619 AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

**Datos Generales:** 

Fecha de la visita:

Abril 7 de 1999

Dirección:

Transversal 15 A No. 32 B - 30 Sur.

Calle 32 No.15 A - 18 Sur

Barrio:

Las Colinas.

Localidad:

Rafael Uribe Uribe.

# Descripción de la problemática:

El deslizamiento del suelo que conforma el patio de la vivienda del señor Camilo Amaya (calle 32 No.15 A – 18 Sur) cayó sobre la parte posterior de la vivienda del señor José Ignacio Salcedo (Transversal 15 A No. 32 B-30, afectando la cocina.

El señor Salcedo ha retirado el material deslizado, depositándolo sobre la vía, al frente de su vivienda.

## Agentes detonantes:

Aguas Iluvias.

### Agentes contribuyentes:

- Características geomecánicas del suelo que conforma la ladera sobre la que se ubican las viviendas del sector.
- Pendiente del terreno.
- Poca cobertura vegetal.

#### RECOMENDACIONES:

#### 1. INMEDIATAS:

- Retirar el material deslizado sobre la vivienda del señor José Ignacio Salcedo.
- Reconformar temporalmente el terreno fallado mediante la construcción de trinchos con tablones y estacas de madera, con el fin de retener el espesor de suelo que no se ha deslizado.
- Determinar con claridad si en esta zona hay algún tubo o manguera que esté proporcionando agua al talud.

#### 2. A CORTO PLAZO:



# DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

 Proteger el talud y asegurar su estabilidad mediante la construcción de una estructura de contención.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON M.

PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC.

MATRICULA: 0522346135 ANT

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS