

GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 020 de 1.996 - 244

VISITA TÉCNICA

BARRIO: Cartagena
DIRECCIÓN: Cra 5 Este # 1-06 Sur
LOCALIDAD: Santafé
FECHA VISITA: Octubre 5 de 1.996

DESCRIPCIÓN

En esta y otras viviendas aledañas se observan filtraciones, que posiblemente provienen de la casa con dirección Cra 5 Este # 1-11 donde, según los vecinos del sector, permanece constantemente abierta una llave de agua potable.

Se intentó hacer una inspección en la casa donde permanece abierta la llave, pero en ese momento no había nadie.

Las viviendas en mención están enmarcadas en un sector con pendiente moderada a fuerte, compuesto principalmente por arcillolitas y limolitas. En algunas partes cercanas se observa reptación.

TIPO DE RIESGO: Por Deslizamiento

GRADO DE RIESGO: Bajo

RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta que este sector es altamente susceptible a los fenómenos de remoción en masa se debe controlar todo tipo de fugas de agua, ya que podrían detonar deslizamientos y poner en alto riesgo varias viviendas.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.

Geóloga

Mat. 1539 C.P.G.