

OPES

GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE  
DIAGNÓSTICO No. 021 de 1.996 - 245 P

VISITA TÉCNICA

**BARRIO:** Pardo Rubio  
**DIRECCIÓN:** Calle 49 # 2A-90 Este  
Jardín Infantil Común La Paz  
**LOCALIDAD:** Chapinero  
**FECHA VISITA:** Octubre 10 de 1.996

DESCRIPCIÓN

En la esquina Noreste del plantel se observa una filtración, la cual es permanente aún en época de verano (según la directora, señora Nohora Henao de Granados); también se observa gran humedad en las paredes interiores.

En el costado Sur, parte superior, está ubicado el tanque "Pardo Rubio No. 2" de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Debido a las condiciones del terreno y a las características de color y olor del agua filtrada, ésta podría provenir de dichos tanques. Sin embargo no se pudo realizar ninguna inspección ya que no fue permitido el ingreso al lugar.

**TIPO DE RIESGO:** Por Deslizamiento

**GRADO DE RIESGO:** Bajo

RECOMENDACIONES

Aunque en el momento el riesgo es bajo, podría subirse drásticamente si no se controla la filtración; además, se están empezando a ver afectadas las estructuras de la construcción.

Se debe enviar oficio a la Empresa de Acueducto para que revisen si la filtración procede de el tanque de almacenamiento, y de ser así, procedan con las acciones correctivas

PIJAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA  
CONSULTOR OPES

**Foto No. 1.** Parte de las viviendas que podrían estar invadiendo la ronda técnica de la Quebrada Manzanares a la altura del Camino Balkanes con Cile 1.

pasa ...  
... sigue

**Foto No. 2.** Obsérvese la cantidad de basuras en el lecho de la quebrada.

*PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.*

Geóloga

Mat. 1539 C.P.G.

**Foto No. 3.** Orificio por el cual salen desperdicios de una cochera directo a la quebrada.

**Foto No. 4.** Obra en construcción por medio de la cual atraviesa la quebrada.

*PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.*

Geóloga

Mat. 1539 C.P.G.