



Alcaldía Mayor  
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

## UPES

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias

### DIAGNOSTICO No. 521

**SOLICITADO POR:** COMUNIDAD DE SANTAFE  
**RADICACIÓN UPES:**  
**LOCALIDAD :** Santafé.  
**BARRIO:**  
**DIRECCIÓN :** Avenida Circunvalar por Chorro de Padilla.  
**FECHA DE VISITA:** 12 de Noviembre de 1998.

**Antecedentes:**

No existen antecedentes documentados.

**Descripción :**

En el sitio se encuentra ubicado un puente vehicular curvo para el paso de Sur a Norte el cual posee una serie de placas de concreto que tapan las vigas de la superestructura y le dan una mejor apariencia.

Algunas de estas placas se encuentran fracturadas, por razones que esta unidad desconoce. Se observo que algunos fragmentos pueden caer sobre la vía que conduce el flujo vehicular de norte a sur. Así mismo existe una baranda en concreto fracturada, también con la posibilidad que algunos de los fragmentos caigan sobre la vía inferior.


Se anexa registro fotográfico de la situación del puente .


**Recomendaciones:**

- 1-Reconstruir los elementos fallados.
- 2-Retirar los fragmentos desprendidos tanto de las placas de concreto como de la baranda.
- 3-Tomar las medidas necesarias para que no se presente nuevamente este caso.

**CARLOS ALBERTO CHAVARRO M.**

M.P. No. 2520250970 CND

**FIRMA:** 

**VºBº COORDINACION ANALISIS DE RIESGOS** 



Alcaldía Mayor  
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

## UPES

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias  
REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO No. 1 : Losas de concreto fracturadas.



FOTO No. 2 : Losas de concreto fracturadas.



Alcaldía Mayor  
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

## **UPES**

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias



FOTO No. 3 : Detalle de las losas que presentan desprendimientos de bloques.



FOTO No. 4 : Baranda en concreto destruida y que presenta amenaza de caída de bloques al flujo vehicular inferior.



Alcaldía Mayor  
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

## UPES

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias

AR-01148 -98

Santa Fé de Bogotá, D.C., Noviembre 19 de 1998

Doctor

**HUMBERTO RAMIREZ**

Subdirección de Espacio Público.

Unidad de Mantenimiento y Conservación

Instituto Distrital de Urbanismo

Santa Fé de Bogotá, D.C.

**REF: DENUNCIA DE LA COMUNIDAD.**

Respetado Doctor Ramírez:

En atención a la denuncia hecha por la comunidad de la Localidad de Santafé vía telefónica a esta unidad, acerca del posible desprendimiento de algunas losas de concreto del puente vehicular de la avenida circunvalar con chorro de Padilla, cercano a la estación del Funicular, el Ingeniero Carlos Chavarro del área de análisis de riesgo realizó una visita técnica al sitio y pudo constatar las afirmaciones de la comunidad, de dicha visita se emitió el diagnóstico No. 521.

Por ser de su competencia les remito copia del diagnostico No.521 para que se tomen los correctivos necesarios.

Cordialmente,

**JAVIER PAVA SANCHEZ**

Coordinador Área de Análisis de Riesgo

CCH/cch.