

**DIAGNOSTICO No.537 DE EMERGENCIA
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**

Atienden La Emergencia:

UPES: EQT - 7, EQT-6, CLE-8, CLE-4.

Reporta La Emergencia:

Bomberos
Base UPES

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Diciembre 10 de 1998.

Hora: 6:00 p.m. - 10:00 m.

Dirección: Carrera 6 Este con calle 2 B.

Barrio: **Rocío Medio.**

Localidad: Santa Fe.

Descripción del Evento:

El señor Nelson Ripe (calle 2 B No. 6 A-47 Este) habita en una casa construida en madera y bloque, sobre un relleno mal consolidado, dejando sin apoyo a dicha vivienda y amenazando caer sobre la casa de la señora Bernarda Camargo (calle 2 B No. 6 A - 45 Este).

Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, el relleno sobre el cual está cimentada la vivienda, se saturó, generando movimiento de la ladera.

La vivienda del señor Nelson Ripe no presenta una cimentación adecuada y al deslizarse junto con el material, quedó en voladizo, amenazando con desplomarse sobre la vivienda aledaña.

Personas e infraestructura afectadas:

- Nelson Ripe (calle 2 B No. 6 A-47 Este).
- Bernarda Camargo (calle 2 B No. 6 A - 45 Este).

Riesgos Asociados:

Existe la probabilidad de que las redes de acueducto y alcantarillado construidas artesanalmente presenten fugas o rompimientos, generando situaciones similares a las descritas en el presente diagnóstico.

Acciones Adelantadas:

Bomberos/ Realiza inspección. Solicita visita técnica de la UPES.

UPES/ Realiza la visita. Inspecciona el sector y las viviendas afectadas.

Acciones Pendientes:

UPES/ Reubicar a la familia del señor Nelson Ripe, hacer el avalúo de la vivienda, demoler lo que aún queda en pie de la misma, recoger los escombros y retirarlos del sitio.

RECOMENDACIONES:**INMEDIATAS:**

- Evacuación temporal de las dos familias afectadas.
- Incluir a la familia del señor Nelson Ripe en el proyecto de reubicación de familias en alto riesgo con prioridad 1. Para esta familia se está gestionando la consecución de un auxilio por parte de la alcaldía de Santa Fe para el arrendamiento mientras la UPES concluye con su reubicación definitiva.
- Se recomendó a la familia de la señora Bernarda Camargo terminar la vivienda que está construyendo en ladrillo, con el fin de que puedan pasarse allí y de esta manera no peligren sus vidas. Al respecto se está gestionando en la alcaldía de Santa Fe la consecución de un auxilio para la compra de materiales o la entrega de los mismos, ya que estas personas carecen de los recursos necesarios para adelantar estas obras.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON M.

PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC.

MATRICULA: 0522346135 ANT

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Vo.Bo.

Silviana M. Rendón

