



Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

---

**ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGO  
DIAGNÓSTICO No. 591**

**ATENCIÓN DE EMERGENCIA**

**REPORTADA POR:** Bomberos  
**LOCALIDAD:** Santa Fe.  
**BARRIO:** El Consuelo.  
**DIRECCIÓN:** Calle 1 No. 11 A – 43 Este.  
**FECHA ATENCIÓN:** Marzo 10 de 1999

**1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA**

El fenómeno que se presentó corresponde a un deslizamiento de suelo residual y orgánico saturado por las intensas lluvias y a la infiltración por el aporte de aguas provenientes del patio de la vivienda. Actualmente se adelanta una construcción en la parte trasera de la vivienda, adyacente al desprendimiento de material.

Se evaluó el estado estructural de la vivienda localizada en la Calle 1 No. 11 A – 43 Este, de propiedad de la señora Ermencia Cabuya, encontrándose que no existe afectación de la estructura como consecuencia del fenómeno. Es importante señalar que la vivienda presente deficiencias constructivas.

De la misma forma se revisó la vivienda localizada en la parte baja del talud con nomenclatura Trv. 8 E No. 4 A – 65 de Propiedad de la señora Maribel Coji, encontrándose sin afectación como consecuencia del fenómeno.



Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

## 2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Sellar la construcción que adelanta en la parte trasera de la vivienda adyacente al desprendimiento del material, hasta que se implementen las obras de estabilización del talud.
- Verificar el estado actual de la tubería del patio trasero de la vivienda, con el fin de evitar que esta agua pueda saturar y erosionar el talud.
- Adelantar un tratamiento al talud de tal manera que se proteja contra las intensas lluvias.
- Realizar una verificación por un especialista en geotécnia, ya que la visita de inspección se efectuó en horas de la noche.
- Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

**NOMBRE:** LEONARDO MORALES  
**PROFESION:** INGENIERO CIVIL. Es. Ing. Ambiental.  
**MATRICULA:** 2520251244 CND

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Vo.Bo.