



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 682

SOLICITADO POR:	Alcaldía Local
RADICACIÓN No.:	1-1999-12976
LOCALIDAD :	Rafael Uribe Uribe
BARRIO:	Diana Turbay
DIRECCIÓN :	Carrera 2 Este No. 48X-04
FECHA DE VISITA:	2 de Julio de 1999.

Descripción :

Se llevo a cabo una visita técnica al CED Diana Turbay en la Carrera 2 Este No. 48X-04 Sur, Localidad de Rafael Uribe Uribe en dicha visita se pudo observar lo siguiente:

El sector corresponde a una zona de barrios consolidados con todos los servicios públicos y vías pavimentadas, las casa son construcciones tradicionales en mampostería. Topografía en pendiente.

En cuanto al CED Diana Turbay, es un colegio construido en mampostería y estructura de concreto, se desconoce como se hará la ampliación o terminación del plantel y se desconoce la capacidad estructural para soportar las nuevas condiciones de cargas. El punto específico donde se sitúa no presenta amenazas por remoción en masa o inundación.

Recomendaciones:

De acuerdo con las observaciones se recomienda:

Para cualquier ampliación se debe tener en cuenta la capacidad estructural de la edificación actual para un diseño seguro, si se usa para la ampliación áreas nuevas se deben realizar estudios geotécnicos detallados.



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Consideraciones:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas y corresponden a una evaluación de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan al alcance de este diagnóstico.

CARLOS ALBERTO CHAVARRO M.

M.P. No. 2520250970 CND

FIRMA: _____

V°B° COORDINACION ANALISIS DE RIESGOS _____