



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 880

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Usaquén
BARRIO: Centro Empresarial y de Negocios Paseo Real
DIRECCION: Carrera 7 No. 121-20. Local 203
FECHA VISITA: Enero 11 del 2000
SOLICITANTE: Planeación Distrital

2. DESCRIPCION GENERAL.

El día de la visita se observó en la parte posterior del centro comercial Paseo Real un escarpe rocoso de 20 a 25 m de altura aproximada, conformado por intercalación de estratos de arenisca y arcillolita, en cuya base se ha acumulado material heterogéneo compuesto por bloques de arenisca embebidos en matriz arcillosa, que han caído del talud mencionado, conformado un depósito de "talus", el cual por sus características, se encuentra sin consolidar.

Este depósito se acumuló aparentemente sobre un espesor de suelo residual arcillo-arenoso de profundidad desconocida.



En la base del depósito suelto (talus) el urbanizador del centro comercial planteó inicialmente la apertura de una vía vehicular correspondiente a la carrera 5 entre calle 121 y transversal 6 y la adecuación de una zona adyacente para parqueaderos, como parte del centro comercial.

En el momento de la visita se observó que aún no se han construido la vía ni los parqueaderos, ya que para esto es necesario cortar la base del depósito antes descrito.

3. RECOMENDACIONES.

- Efectuar una caracterización detallada de los materiales que conforman el depósito no consolidado y el terreno sobre el cual se acumuló, con el fin de establecer la factibilidad técnica de ser intervenido con la construcción de la vía y los parqueaderos.
- Realizar un análisis de estabilidad del terreno a intervenir.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE:	SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION:	INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA:	0522346135 ANT 
Vo.Bo.:	 _____ JAVIER PAVA SANCHEZ COORDINACION AREA DE ANALISIS DE RIESGOS