



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 884

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
BARRIO: Límites entre San Jorge y Villas del Recuerdo
DIRECCION: Carrera 7 R y carrera 8 Bis entre calles 47 Sur y 48 Sur
FECHA VISITA: Febrero 8 del 2000.
SOLICITANTE: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.

2. DESCRIPCION GENERAL.


En la Fotografía No.1 se puede apreciar un talud irregular de altura variable entre 1 y 3 m aproximadamente, conformado por suelo arcilloarenoso altamente meteorizado y erosionado. La longitud de este sector oscila entre 60 y 80 m.

Hacia la corona del talud anterior también se observa la influencia de los agentes atmosféricos sobre el suelo que conforma el terreno que define una ladera de mediana a alta pendiente.

3. RECOMENDACIONES.

- Perfilar el talud delimitado por las calles 47 Sur y 48 Sur, con el fin de anular el mayor porcentaje de surcos y cárcavas. Donde lo anterior no sea posible, será necesario efectuar un relleno de las mismas siguiendo las debidas especificaciones técnicas.
- Construir una estructura de contención que garantice a la vez, la protección del talud previamente reconformado contra los fenómenos erosivos.
- Construir cunetas en la base y corona del talud, debidamente conectadas a alcantarillas cercanas.
- Pavimentar ambas vías con el fin de impermeabilizar este sector e impedir la infiltración de las aguas de escorrentía y la generación de nuevos surcos y cárcavas en esta zona.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE:	SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION:	INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA:	0522346135 ANT
Vo.Bo.:	 _____ JAVIER PAVA SANCHEZ COORDINACION AREA DE ANALISIS DE RIESGOS



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

4. ANEXO FOTOGRAFICO.

En la siguiente fotografía se puede apreciar una panorámica del sector de interés.



Fotografía No.1. Talud irregular de altura variable entre 1 y 3 m aproximadamente, conformado por suelo arcilloarenoso altamente meteorizado y erosionado. La longitud de este sector oscila entre 60 y 80 m.