

**DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 986
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**

Atienden La Emergencia:

DPAE: EQT 8, EQT 10, CLE 5

BOMBEROS

E.A.A.B

DEFENSA CIVIL

Reporta La emergencia:

Comunidad

Base DPAE

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Agosto 01 de 2000.

Hora: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

Dirección: Cra. 29 E No. 91 – 78 sur (calle 70 A sur No. 3 A – 91)

Barrio: **LA AURORA II.**

Localidad: USME.

Descripción del Evento:

El día primero (1) de Agosto de 2000, la Dirección de Prevención y Atención de emergencia - DPAE realizó la respectiva visita técnica a la vivienda de la referencia, encontrándose que desde el día anterior se estaba presentando reflujo de aguas negras a través de los sifones existentes en la vivienda, como consecuencia del taponamiento de la red de alcantarillado localizado cerca de la misma.

En el momento de la visita, la E.A.A.B ya había realizado el mantenimiento (limpieza) de las dos (2) cajas de aguas negras localizadas sobre la Carrera 29 E (cerca de la vivienda).

Además, el equipo técnico de la DPAE realizó inspección ocular a las viviendas de la manzana 30 del barrio la Aurora II, observándose que la mayoría de las viviendas presentan humedad en las paredes, debido a posibles filtraciones de aguas. También se pudo observar la acumulación de agua en las cajas de acometida de agua potable de las viviendas localizadas en la Carrera 29 E No. 91 – 58 sur Int. 1 y 2.

Personas e infraestructura afectadas:

- Vivienda de propiedad del señor José Guillermo Gutiérrez - Carrera 29 E No. 91 – 78 sur (Calle 70 A sur No. 3 A – 91).

Riesgos Asociados:

Taponamiento de las redes de alcantarillado construidas artesanalmente, generando situaciones similares a las descritas en el presente diagnóstico.

Acciones Adelantadas:

Bomberos – Defensa civil/ Realizan visita al sector.

E.A.A.B/ Realiza inspección y procede al mantenimiento (limpieza) de las dos (2) cajas de aguas negras, localizadas sobre la Carrera 29 E.

DPAE/ Realiza la visita. Inspecciona el sector y la vivienda afectada. Coordina con la brigada de salud una campaña de fumigación del sector, ya que según información suministra por la comunidad, hay personas que se han visto afectadas en la salud.

RECOMENDACIONES:**INMEDIATAS:**

- Solicitar a la E.A.A.B. que realice la respectiva verificación del estado de las redes de alcantarillado del sector, ya que se observo humedad en las paredes de las viviendas de la manzana 30 del barrio La Aurora II.
- Solicitar a la Secretaria de Salud del Distrito, realizar un diagnóstico de la situación del sector y si es el caso adoptar las medidas de prevención y control necesarias.


El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas del sector analizado.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ.
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA.
MATRICULA: 1522358878 BYC

Luz Mary Salcedo M

NOMBRE: LEONARDO MORALES ROJAS
PROFESION: INGENIERO CIVIL – Es. Ing. Ambiental
MATRICULA: 2520251244 CND

Leonardo Morales Rojas

Vo.Bo. 

JAVIER PAVA SANCHEZ

COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS O.K.