



Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

### DIAGNOSTICO No. 967

#### 1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Usaquén  
BARRIO: Buenavista  
DIRECCION: Transversal 27 F No. 188-48  
FECHA VISITA: Mayo 11 del 2000  
SOLICITANTE: Alcaldía Local

#### 2. DESCRIPCION GENERAL.


El día de la visita se observó un talud de aproximadamente 80 metros, y altura variable entre 1 y 3 m, en cuya corona se construyeron algunas viviendas del barrio Buenavista.

Hacia el extremo norte del talud se ubica la vivienda con nomenclatura Transversal 27 F No. 188-48, en la cual se observó que el andén adyacente se ha separado del muro de la casa, así como hundimientos leves en algunos tramos del talud, lo cual indica un movimiento del terreno que lo conforma.

#### 3. RECOMENDACIONES.

- Construir un muro en gaviones que proporcione confinamiento y estabilidad al talud que presenta evidencias de movimiento, previo análisis de estabilidad del mismo.
- Sellar las grietas del andén adyacente a la vivienda ubicada Transversal 27 F No. 188-48.
- Construir una cuneta en la base del muro debidamente conectada a alguna alcantarilla cercana, para impedir que las aguas de escorrentía sigan cayendo sobre las viviendas ubicadas en el costado occidental de este sector.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE:	SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION:	INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA:	0522346135 ANT
Vo.Bo.:	 JAVIER PAVA SANCHEZ COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS