



Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

**DIAGNOSTICO No. 1037**

**1. INFORMACION GENERAL**

**LOCALIDAD:** Rafael Uribe Uribe  
**BARRIO:** Marco Fidel Suárez  
**DIRECCION:** Talud comprendido por la calle 48 Sur entre carreras 12 y 13 (dirección antigua).  
**FECHA VISITA:** Noviembre 29 del 2000  
**SOLICITANTE:** Alcaldía Local.

**2. DESCRIPCION GENERAL.**

El talud ubicado frente a la vivienda con nomenclatura Calle 48 Sur No. 12-82 (dirección antigua), hace parte de una ladera de aproximadamente 100 m de longitud por 4 a 5 m de altura variable, que corresponde a la zona verde de este sector del barrio Marco Fidel Suárez.

Este talud presenta una alta pendiente y en la base del mismo se encuentra una vivienda propiedad del señor Francisco Agray (Carrera 13 No. 48-36, dirección antigua).

Debido a la densidad de la cobertura vegetal no fue posible determinar con claridad si en este tramo de la ladera se presentan algunas grietas u otra evidencia de movimiento del terreno.


La vivienda fue construida contra el talud y por esta razón las aguas de escorrentía y de infiltración afloran en ésta, humedeciendo permanentemente los muros, e inclusive corriendo por los pisos de la misma.

En la parte baja del talud, adyacente a la vivienda de la familia Agray, se encuentra un muro en concreto

**3. RECOMENDACIONES.**

- Construir un filtro entre los muros de la vivienda de la familia Agray y la base del talud, debidamente conectado a alguna alcantarilla cercana.
- Impermeabilizar los muros de la vivienda mencionada que estén adyacentes al talud.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

<b>NOMBRE:</b>	SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
<b>PROFESION:</b>	INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
<b>MATRICULA:</b>	0522346135 ANT
<b>Vo.Bo.:</b>	
	<b>JAVIER PAVA SANCHEZ</b>
	<b>COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS</b>




Secretaría  
**GOBIERNO**  
ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

---



**Fotografía No. 1.** Se aprecia la calle 48 Sur entre carreras 12 y 13 (dirección antigua). El talud observado presenta una alta pendiente y en la base del mismo se encuentra la casa propiedad del señor Francisco Agray (Carrera 13 No. 48-36, dirección antigua).



**Fotografía No. 2.** Detalle de un tramo del talud que hace parte de la zona verde de este sector del barrio Marco Fidel Suárez.



Secretaria  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

---



**Fotografía No. 3.** Al fondo de la fotografía se aprecia un muro en concreto construido en un tramo de la base del talud que hace parte de la zona verde. La vía de acceso corresponde a la carrera 13 (dirección antigua). Hacia el lado izquierdo de la foto, adyacente al muro, se localiza la vivienda del señor Francisco Agray. Tal como se puede apreciar, la vivienda fue construida contra el talud.