



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 1039

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: Antonio Nariño
BARRIO: Urepark. Urbanización Lunapark
DIRECCION: Avenida 12 Sur No. 18-42
FECHA VISITA: Diciembre 13 de 2000
SOLICITANTE: Alcaldía de Antonio Nariño

2. DESCRIPCION GENERAL.


Se observó una inclinación del bloque 15 que hace parte del conjunto residencial Lunapark. Este edificio consta de 3 pisos, y se pudo apreciar que los bloques 14 y 16 adyacentes al primero se apoyaron sobre éste, presentándose grietas en algunos de los apartamentos de la edificación, principalmente en el apartamento 301.

La junta de dilatación entre los bloques 14 y 15 presenta una abertura diferencial y las losas de entrepiso se encuentran agrietadas e inclinadas. En el apartamento 301 del bloque 15 se observó el desnivel descrito, así como diversas grietas, principalmente verticales y horizontales, hacia las esquinas y cieloraso del apartamento.

3. RECOMENDACIONES.

- Efectuar una evaluación estructural o de vulnerabilidad física del conjunto residencial Lunapark y principalmente de los bloques 14, 15 y 16. Para establecer las causas de la afectación de las edificaciones, y obtener los diseños de las medidas correctivas tales como el reforzamiento estructural, que restituyan el estado original de todos y cada uno de los elementos deteriorados y que se encuentran comprometiendo la estabilidad de las edificaciones.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE:	SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION:	INGENIERA GEOLOGA. MSc GEOTECNIA
MATRICULA:	0522346135 ANT
Vo.Bo.:	 JAVIER PAVA SANCHEZ COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS




Secretaría
GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía No. 1. Panorámica del bloque 15. Se alcanza a observar la inclinación del edificio, debido a que los bloques 14 y 16 se apoyaron sobre éste, presentándose grietas en algunos de los apartamentos de la edificación.



Fotografía No. 2. Detalle de la junta de dilatación existente entre los bloques 15 (izquierda) y 14 (derecha) y de las grietas que siguen los ladrillos.



Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía No. 3. Grieta vertical en la esquina suroccidental del apartamento No. 301 perteneciente al bloque 15.



Fotografía No. 4. Grietas entre la parte superior del muro del tercer piso del bloque 15 y las viguetas que conforman la losa del siguiente piso.