



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 1048

1. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD: La Candelaria
BARRIO: La Concordia
DIRECCION: Plaza de mercado
FECHA VISITA: Diciembre 19 de 2000
SOLICITANTE: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos

2. DESCRIPCION GENERAL.

Los muros de cerramiento de la edificación donde funciona la plaza de mercado La Concordia son en mampostería, con algunas vigas y columnas en concreto y hacia el interior se encuentran los toldos de los vendedores.


La mayor afectación de los muros radica en humedades, debido a la falta de mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias (canales, bajantes, cunetas).

Hacia el costado norte y oriental de la plaza, se observaron algunas grietas en la viga superior, tal como se aprecia en las fotografías anexas, además de los problemas de humedad ya mencionados.

3. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda hacer una evaluación estructural o de vulnerabilidad física de la edificación, para determinar la necesidad de efectuar un reforzamiento estructural a la misma.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE:	SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION:	INGENIERA GEOLOGA. MsC GEOTECNIA
MATRICULA:	0522346135 ANT
Vo.Bo.:	 JAVIER PAVA SANCHEZ COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS



Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



Fotografía No. 1. Plaza La Concordia. Costado sur de la plaza.



Fotografía No. 2. Extremo sureste de la plaza La Concordia. Se observan algunas grietas horizontales en la losa de la cubierta.