



000001

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS**DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI - 1242
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 7Reporta La Emergencia:
Beatriz Amparo Montes**Datos Generales sobre el Evento:**


Fecha : Septiembre 15 de 2001
 Hora : 1:00 p.m. aproximadamente
 Dirección : Calle 59A sur # 89 - 41
 Barrio : Cerro El Diamante
 Localidad : Ciudad Bolívar (19)
 Área directa : 0.05 ha
 Área de influencia: 0.05 ha

Descripción General:

La vivienda de propiedad de la señora Beatriz Amparo Montes y los enseres se vieron afectados por el ingreso de un pequeño flujo de lodo el día jueves 13 de septiembre en horas de la noche.

Las características de la vivienda (estructura de madera y láminas de zinc, piso en tierra), la hacen altamente vulnerable ante este tipo de fenómenos (ver Fotografía No. 1), a pesar de la moderada pendiente del terreno.

Fotografía No. 1 Vivienda afectada por un flujo de lodo.



El origen del problema es la inadecuada descarga de los sistemas de alcantarillado de los barrios de la parte alta y la ausencia del sistema de alcantarillado de aguas lluvias en el barrio El Cerro del Diamante, que detonaron el fenómeno por las fuertes lluvias que lo antecedieron.





Secretaría

GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Personas e infraestructura afectadas:

La familia de la señora Beatriz Amparo Montes, compuesta por dos adultos y un niño, tuvo que evacuar la vivienda. Actualmente los alberga la señora Maria Esther Jaramillo en la casa identificada con la nomenclatura calle 59A sur # 89 - 39 (Tel. 577 42 32). La infraestructura afectada fue la casa que soportó los empujes del flujo.

Riesgos Asociados:

Los intensos procesos de erosión (antrópica predominantemente) constituyen un factor contribuyente en la ocurrencia de los fenómenos que puedan comprometer la estabilidad de las viviendas.

Acciones Adelantadas:

Se dio Instrucción a los habitantes de la vivienda sobre la necesidad de desviar mediante una excavación el curso de las aguas libres hacia una zanja en tierra como acción inmediata. También se suministraron por parte de la Dirección ayudas humanitarias.



Recomendaciones:

Implementando las recomendaciones de manejo temporal de las aguas de esorrentía la vivienda puede ser habitada nuevamente.

Advertencia:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen de su alcance.

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERÓN
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202 - 63206 CND


 Vo. Bo. 
 ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
 COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS

