

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1392

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 77 de 2002

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Abril 3 de 2002
Dirección: Transversal 16 No. 32-33 Sur
Barrio: Las Colinas
Localidad: Rafael Uribe Uribe

Descripción del Evento:

Hacia la parte posterior de la vivienda de la señora Elvia Aroca Prada, localizada en la Transversal 16 No. 32-33 Sur, se presentó un deslizamiento de aproximadamente 3 metros cúbicos de material residual proveniente de la parte superior del talud, generado por el desconfinamiento que sumado al vertimiento de aguas lluvias hacia el talud desde aguas arriba, contribuyó al colapso parcial del mismo.

El deslizamiento afectó el patio de la vivienda antes mencionada, involucrando directamente el muro del baño (Ver la Fotografía No. 1), el cual no soporto el empuje súbito ejercido por el material que se deslizó.



Fotografía 1. Parte posterior de la vivienda. Obsérvese el muro que colapso por el Empuje del material involucrado en el deslizamiento.

Personas e infraestructura afectadas:

La infraestructura afectada es el muro del baño, por lo cual se hace necesario el traslado del mismo a otro espacio de la vivienda, convirtiéndolo en el elemento provisional posterior a la emergencia.

Acciones Adelantadas:

Solicitar a la señora Elvia Aroca Prada evitar el acceso al patio por parte de los habitantes de la vivienda, así como reorganizar la misma encontrando otro espacio que cumpla la función de baño.

Acciones Pendientes:

Remover el material deslizado, con lo cual se permite una franja, aunque pequeña, de amortiguamiento para futuras caídas de material


RECOMENDACIONES:

De acuerdo a lo observado y teniendo en cuenta tanto las condiciones geomorfológicas (talud escarpado montañoso) como la vulnerabilidad de la viviendas se recomienda incluir en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo a las siguientes familias:

Nombre	Dirección	Teléfono	Descripción de la vivienda
1. Elvia Aroca Prada ✓	Tr 16 No. 32-33 Sur	3667044	Combinada de recuperación - mampostería
2. María del C. Castañeda (María Antonio Parra) ✓	Tr 16 No. 32C-33 Sur	3667044	Madera
3. Luis Angel Gaviria ✓	Cll 32D Sur No. 16A-26	3662430	Mampostería con columnas - madera (Ver Fotografía 2)

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona


Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ
 Coordinador Análisis de Riesgos O.K.



Fotografía 2. Vivienda del señor Luis Angel Gaviria.



Fotografía 3. Localización en el talud de las viviendas a reubicar