



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DI-1241

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-1241

Adendo No. 3 del Concepto Técnico 3172 de 1999

1. LOCALIZACIÓN

BARRIO : NUEVA COLOMBIA
 LOCALIDAD : CIUDAD BOLÍVAR
 DIRECCIÓN : Diagonal 69D Sur No. 18G - 34
 PROPIETARIO : ANA LILIA VARGAS
 FECHA DE VISITA : Septiembre 5 de 2001

2. DESCRIPCIÓN

El predio correspondiente a la diagonal 69D Sur No. 18G-34, propiedad de la señora Ana Lilia Vargas, no se encuentra ocupado por ninguna construcción, sin embargo existe una estructura de cimentación en piedra pegada que se afectó por deslizamiento de carácter retrogresivo en una arcillolita meteorizada. El deslizamiento ocasionó el desconfinamiento de la cimentación, como se muestra en las Fotografías Nos. 1 y 2, causando la pérdida de soporte de cualquier edificación que se construyera allí.



Fotografías 1 y 2. Deslizamiento que afectó la esquina de la cimentación en el predio de la señora Vargas.

Según versión de la señora Vargas, en el predio tenía construido una vivienda de recuperación en latas. Actualmente, vive en una vivienda a dos casas de este lugar, donde se presentan grietas en los muros de carga.



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

3. CONCLUSIONES

Con lo observado se establece que el deslizamiento continua afectando la estructura de cimentación en el predio de la señora Vargas. Teniendo en cuenta las condiciones actuales se recomienda que el predio de la señora Ana Lilia Vargas continúe en Prioridad 1 del Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. Ing. **JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos