

## DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1476

Atienden La Emergencia:  
DPAE: EQT 6, MOVIL 5

Reporta La Emergencia: Bomberos

**Datos Generales sobre el Evento:**

Fecha: Mayo 30 de 2002  
 Hora: 6:00 PM  
 Dirección: Transversal 6 Este # 1B-41 Interior II  
 Barrio: **EL DORADO**  
 Localidad: Santa Fe

**Descripción del Evento:**

Se presenta un deslizamiento local de suelo residual que disminuye la franja de protección para la vivienda de la señora Tránsito Vega de Bernal, donde habitan dos (2) menores y dos(2) adultos, generando menor distancia entre la vivienda y la corona del talud. Se observan grietas en el terreno paralelas a la cara del talud que generan capas delgadas de material.

La vivienda esta emplazada en la explanación realizada en roca y suelo residual, y corresponde a una vivienda con estructura en madera.


El predio no cuenta con el alcantarillado oficial, las aguas servidas son llevada a través de una tubería instalada por la comunidad (según versión de la propietaria) que entrega al alcantarillado oficial en la parte baja.

**RECOMENDACIONES:**

Instalar canales colectores a las cubiertas de la vivienda y entregarlas al sistema oficial de la red de alcantarillado y mejorar estructuralmente la vivienda.

**NOTA:** Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

**NOMBRE** : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ  
**PROFESIÓN** : Ingeniero Civil  
**MATRÍCULA** : 25202 - 68121 CND



Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ  
 Coordinador Análisis de Riesgos

