



Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

**DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1726**  
**AREA DE ANALISIS DE RIESGOS**

<b>Atienden La Emergencia:</b> DPAE: EQT 12, MÓVILES 3	<b>Reporta La Emergencia:</b> Jorge Enrique Ramírez Soto
<b>Datos Generales sobre el Evento:</b>	
Fecha :	Abril 16 de 2003
Hora :	11 : 00 am
Dirección :	Carrera 5 bis este No. 1D - 71
Barrio :	Santa Rosa de Lima
Localidad :	Santa Fe(3)
Área directa :	100 m <sup>2</sup> aproximadamente

**1. Descripción del evento**

Deslizamiento traslacional de suelo que dejó sin soporte y confinamiento lateral la estructura palafítica (postes de madera y columnas en ladrillo) que soporta el costado occidental de la vivienda. El deslizamiento fue ocasionado por una excavación realizada por el propietario del predio en la ladera que queda por debajo de la vivienda. Ver figura No. 1.

**2. Personas e infraestructuras afectadas:**

La vivienda afectada corresponde a una construcción de un piso, con muros en mampostería no reforzada y cubierta en teja de zinc sobre durmientes en madera.

A Raíz del deslizamiento, la parte occidental de la vivienda sufrió un hundimiento que llevó al fracturamiento y deformación del muro de cerramiento y del piso de este costado.

En la vivienda residen cuatro personas a saber:

Jorge Enrique Ramírez Soto de 51 años e identificado con la C.C. No. 19.372.541 de Bogotá.

Blanca Lilia Horjuela Niño de 54 años de edad.

Victor Manuel González de 23 años

Yenny Marcela González de 17 años.

**3. Riesgos asociados**

Colapso del muro de cerramiento del costado occidental de la vivienda.





Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS




Figura No. 1. Esquema de la situación.





Secretaría  
**GOBIERNO**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

**DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS**

**4.1 Acciones ejecutadas**

Evacuación de la familia al salón comunal del barrio.  
 Asistencia con ayudas humanitarias a la familia.  
 Se cubrió con plástico la zona de la ladera afectada por el deslizamiento.  
 Se señaló y aisló con cinta la zona afectada y de influencia del movimiento.

**4.2 Acciones pendientes**

Se solicitó al propietario de la vivienda demoler el muro de cerramiento y la estructura palafítica del costado occidental; para este fin, se le impartieron instrucción generales de cómo acometer la labor.


**5. Recomendaciones**

Incluir en el programa de reubicación de familias en alto riesgo no mitigable del FOPAE con nivel de prioridad uno (1) a la vivienda ubicada en la Carrera 5 bis este No. 1D - 71; de propiedad del señor Jorge Enrique Ramírez Soto identificado con la C.C. No. 19.372.451 de Bogotá

**Advertencia:**

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas observadas en el momento de la visita de la emergencias, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

**NOMBRE:** CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO  
**PROFESION:** INGENIERO CIVIL  
**MATRICULA:** 25202 - 73885 CND

el Vo. Bo.   
**ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**  
**COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS**

