



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

**DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1848
COORDINACIÓN TÉCNICA**

ATIENDE LA EMERGENCIA

EQT: 12
MOVIL: 9
CLE:
COE:

REPORTA LA EMERGENCIA

INSTITUCIONAL:
COMUNIDAD: Gustavo Galindo. Presidente JAC

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Rafael Uribe Uribe (18)
BARRIO	Urb. La Vega de San Francisco y Socorro III sector
DIRECCIÓN	Transversal 16F Bis B sur con diagonal 49D sur
FECHA	Noviembre 7 de 2003
HORA	10:10 am
ÁREA DIRECTA	20 m ² aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Colapso parcial de un muro de cerramiento en mampostería no reforzada en la bocacalle de la Transversal 16F Bis B sur con diagonal 49D sur.

El colapso del muro se debió al debilitamiento producido por la abertura que le hizo la comunidad para pasar por allí y a la constante vibración al apoyarse en éste.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

Ninguna.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RIESGOS ASOCIADOS

El tramo de muro que quedó en pie puede colapsar; por tanto, resulta conveniente su demolición.

5. ACCIONES EJECUTADAS

Se inspeccionó el sitio y se recomendó a la comunidad de la urbanización y del barrio, adelantar la demolición del muro. Para tal fin, se hicieron recomendaciones generales de cómo adelantar la labor, esencialmente las siguientes:

- Apuntalar el tramo de muro que aun se encuentra en pie.
- Aislar la zona hasta tanto se realice la demolición
- Adelantar la demolición por bloque; empleando para ello mandarina y cincel livianos.
- Apilar los escombros en un sitio de fácil acceso para una volqueta.

Se solicitó al Gestor Social de la DPAAE para la localidad, la consecución de una volqueta para la disposición de los escombros.





ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

Secretaría GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS




Figura No. 1. Esquema general del sitio de la emergencia.





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO


DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6. RECOMENDACIONES

Demoler el tramo de muro que quedó en pie.

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO	
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL <i>012</i>	
MATRÍCULA	25202-73855 CND	
		Vo. Bo. ING. JAVIER PÁVA SÁNCHEZ COORDINADOR TÉCNICO

