



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1865

Atienden La Emergencia: **Reporta La Emergencia: Bomberos**
DPAE: MOVIL 21, CLE4 y EQT 6

Datos Generales sobre el Evento:
Fecha de Visita: Noviembre 26 de 2003
Dirección: Carrera 2 D # 40 A – 51 Sur
Barrio: **MALVINAS**
Localidad: **San Cristóbal**
UPZ: **50, La Gloria**

Descripción del Evento:
Deslizamiento traslacional en un corte realizado para la adecuación del predio del señor Rodolfo Arias Bohórquez (Carrera 2D # 40 A – 51 Sur Interior 1). El talud de corte tiene una altura promedio de 4 metros conformado por roca y suelo residual, en cuya corona se localiza el predio de la señora Aura Elva Lasso de Zuluaga (Carrera 2D # 40 A – 51 Sur Interior 2).

El deslizamiento involucró aproximadamente 2 metros cúbicos de suelo residual de textura arenosa, afectando el paso de acceso a la vivienda de la señora Lasso. El factor detonante se atribuye al agua de escorrentía y lluvia y al desconfinamiento creado en la cara del talud donde el señor Arias adelanta la construcción de un muro de contención.

Personas e infraestructura afectadas:
Acceso peatonal en predio privado.

Acciones Adelantadas:
Inspección estructural a las viviendas para establecer el grado de habitabilidad.
Solicitud de plástico para cubrir el talud.

RECOMENDACIONES:
Continuar con la construcción del muro de contención entre los dos predios, complementado con obras de drenaje que disipen los empujes generados por el agua.

Nota:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ *OK*
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona
[Firma]

Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Técnico

