



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI-1962 COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA

EQT: 5 y 12
MOVIL: 2
CLE: 11
COE:

REPORTA LA EMERGENCIA

INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD:

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

| | |
|--------------------|---|
| LOCALIDAD | Santa Fe (3) |
| BARRIO | Las Cruces |
| DIRECCIÓN | Carrera 7 No. 0 - 21 Calle 1F No. 5 - 40 |
| FECHA | Febrero 28 de 2004 |
| HORA | 4:00 PM |
| ÁREA DIRECTA | 36 m ² en la Carrera 7 No. 0 - 21 y 42 m ² en la calle 1F No. 5 - 48 aproximadamente. |
| POBLACIÓN ATENDIDA | 4 personas en total (3 en la primera dirección y 1 en la otra) |

2 DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Carrera 7 No.0 - 21

Colapso parcial del extremo norte del muro de fachada a causa del estado y vetustez de la construcción. (ver Foto 1 y Foto 2). Es de destacar que este predio ya había sido visitado en dos (2) ocasiones por la DPAAE en los meses de julio de 2003 y enero de 2004 (oficios No. 2-04827 del 24 de julio de 2003 y 2-00509 del 5 de febrero de 2004, radicado en la alcaldía local con los números 004615 del 25 de julio de 2003 y 0760 del 6 de febrero de 2004 respectivamente).

En los mencionados oficios se indica el estado de deterioro de la fachada de la vivienda y se recomienda a la alcaldía local adelantar el procedimiento establecido para amenaza ruina (Decreto 504 de 2003, que derogó el decreto 795 de 2001).

Calle 1F No. 5 - 40

En esta vivienda se encontró colapso total de la cubierta y de los muros divisorios internos (ver Foto 3 y Foto 4). El hecho mencionado ocurrió tiempo atrás sin poder establecer con que antigüedad. Aunque la fachada se encuentra en pie, esta se observa muy deteriorada y amenaza con colapsar.

Bogotá sin indiferencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaria
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Foto 1. Vista de la fachada de la vivienda ubicada en la carrera 7 No. 0 - 21.



Foto 2. Idem anterior.

3 PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

Carrera 7 No.0 - 21

Al momento de la atención de la emergencia, se encontraban en la construcción la señoras Flor Argemira Garzón (C.C. 41.436.960) de 56 años y Sonia Rocío Soto (C.C. 52.031.051 de Bogotá) de 24 años; quienes manifestaron que con ellas vive el menor Naren Alexander Garzón de 8 años.

Calle 1F No. 5 - 40

Dentro de las ruinas de la construcción y en precarias condiciones de salubridad y seguridad, se encontró viviendo la señor Cupertino Hurtado Bravo (C.C. 4.678.725 de Guapi (Cauca)).

4 RIESGOS ASOCIADOS

Por el deterioro y vetustez de las construcciones referidas, se considera un riesgo alto de colapso de los elementos que aun se encuentran en pie.

5 ACCIONES EJECUTADAS

Por la precaria condición de estabilidad de las construcciones, se adelantó por parte de la coordinación de gestión social la evacuación de las viviendas.

Bogotá sin indiferencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Foto 3. Estado de la fachada del predio de la Calle 1F No. 5-40



Foto 4. Se observa la cubierta colapsada del predio de la Calle 1F No. 5-40.

6 RECOMENDACIONES


Se reitera a la Alcaldía Local (oficios No. 2-04827 del 24 de julio de 2003 y 2-00509 del 5 de febrero de 2004) adelantar el procedimiento para inmuebles que amenazan ruina (Decreto 504 de 2003). Lo anterior con el fin de adelantar las acciones correspondientes establecidas en el Código Nacional de Policía y el Decreto Ley 1421 de 1993.

7 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE | CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO |
| PRECESIÓN | INGENIERO CIVIL |
| MATRÍCULA | 25202-73855 CND |

Vo. Bo.


ING. JAVIER PÁVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÉCNICO