



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____
DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2273
COORDINACIÓN TÉCNICA


1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ		REPORTÓ	
EQT:	20	MOVIL:	8
FECHA:	21 Nov- 2004	HORA:	10:30 a.m.
DIRECCIÓN:	Calle 74 # 21-29 Sur	ÁREA DIRECTA:	40 m2
BARRIO:	Los Alpes	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	67 Lucero	FAMILIAS	1 ADULTOS 1 NIÑOS 1
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	1

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA INUNDACIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Flujo de suelo residual de areniscas de aproximadamente 2 m3 de volumen, causado por infiltración de aguas del predio de propiedad de la señora Mercedes Pinilla (Predio 1 del esquema), que provocó el colapso parcial de un muro en piedra pegada construido para la contención del corte a media ladera realizado para la adecuación de la vivienda ubicada en la parte inferior del mismo.





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Mercedes Pinilla	Calle 74 # 21-29 Sur	7911579	2	1	1	Dstrucción de la zona de lavadero

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO CUAL? _____

4 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De continuarse los movimientos en forma retrogresiva puede verse afectada la estabilidad de la vivienda de la señora Mercedes Pinilla

5 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN			AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X		No	No

6 ACCIONES ADELANTADAS



- Evaluación técnica al sector.
- Solicitar a la EAAB visita al sector para verificar la posibilidad de fugas en las redes del sector, dado el grado de humedad en los pisos y paredes de las viviendas aledañas.

7 RECOMENDACIONES

- Retirar el material deslizado, reconstrucción de la parte destruida del muro, y sellado de las tuberías sobre el lavadero destruido. Acciones que deberán ser implementadas por los propietarios de los predios.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	ELKIN FABIAN ULLOA CASTELLANOS	 
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	
MATRÍCULA	25202-107509 <i>OK</i>	
Vo. Bo.		ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ COORDINADOR TÉCNICO

